

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-95  
Bogotá

## FORMATO DE PREVENTIVA No. 161081

## A. INFORMACION GENERAL

## 1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2023-06-09	Nombre o Razon Social LEASING BOLIVAR COMPAÑIA DE ALQUILERES	Documento	No
Direccion	Teléfono	Ciudad	Departamento
Placa WLQ120	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia
Modelo 2015	Vencimiento SOAT 2024-02-10	Vencimiento RTM 2024-02-10	Kilometraje 117821

## 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	País	Clase	Marca	Línea
WLQ120	COLOMBIA	PÚBLICO	Colombia	BUSETA	HYUNDAI	COUNTY

## 7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	>=40	Unidad	%
Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo 0	Eje 1 Derecho 0	Eje 2 Izquierdo 0	Eje 2 Derecho 0	Eje 3 Izquierdo N	Eje 3 Derecho N	Eje 4 Derecho N	Eje 5 Derecho N	Eje 1 Derecho 0	Eje 2 Derecho 0	Eje 3 Derecho N

## 8. Frenos

Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo 0	Eje 1 Derecho 0	Eje 2 Izquierdo 0	Eje 2 Derecho 0	Eje 3 Derecho N	Eje 4 Derecho N	Eje 5 Derecho N	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo 0	0	0	N	Eje 1 Derecho 0	0	0	N	0	0	%	Eje 1 Derecho 0	0	0	N	0	%
Eje 2 Izquierdo 0	0	0	N	Eje 2 Derecho 0	0	0	N	0	0	%	Eje 2 Derecho 0	0	0	N	0	%
Eje 3 Izquierdo 0	N	N	N	Eje 3 Derecho N	N	N	N	N	N	%	Eje 3 Derecho N	N	N	N	N	%
Eje 4 Izquierdo 0	N	N	N	Eje 4 Derecho N	N	N	N	N	N	%	Eje 4 Derecho N	N	N	N	N	%
Eje 5 Izquierdo 0	N	N	N	Eje 5 Derecho N	N	N	N	N	N	%	Eje 5 Derecho N	N	N	N	N	%

## 9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

## E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 161081
---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE ENERO DE 2024. VEHICULO OK.



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. **CONDICIONES DEL SERVICIO:** Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones. Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos ya que ninguno de los resultados exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral. - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.