

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



No: 00021857-2107
REVISION PLUS CDA AVENIDA
SUBA
NIT 9000878691
AV CLL 145 N 99 A 13 BOGOTÁ
Tel 8050805

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
FECHA	Nombre o razón social:			Documento de identidad:							
Fecha de prueba: 2021-07-19	MARIA SANDRA PULIDO CALVO			CC. (X)	NIT. ()	CE. ()	No.	51655008			
Dirección:	Cra 111 No 141 A 46 BL 2 APT 302			Telefono:	3058117024 Cel 3058117024			Ciudad:	BOGOTÁ		Departamento:
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: S2T239	Marca: KIA	Línea:	PREGIO	Clase:	MICROBUS		Modelo:	2011	Cilindrada:	2957	Kilometraje:
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10010063019	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:			Conductor:	MARIA SANDRA PULIDO CALVO			



Fecha 2021-07-19, Placa S2T239 Hora 18:06



Fecha 2021-07-19, Placa S2T239 Hora 18:21

Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda	Valor 47	Delantera Derecha	Valor 40	Trasera Izquierda	Valor 70	Trasera Derecha	Valor 78	Mínimo 40	Máximo 30	Unidad %					
Eficacia Total	Mínimo 77,6	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 3593	Peso 3071	Unidad N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 3598	Peso 3071	Unidad N	Desequilibrio 0,1				
Eficacia Auxiliar	Mínimo 40,9	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	3251	5896	N	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	3315	5690	N	1,9				
Frenos															
Eje 1	-6,9	Eje 2	-19,9°	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)							
Desviación Lateral															
Inspección Visual															
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA							
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	NO APLICA							
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	NO APLICA							
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	NO APLICA							
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	NO APLICA							
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	NO APLICA							
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	NO APLICA							
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Andaje de batería	CUMPLE	G8 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	NO APLICA							
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G9 Linterna	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA							
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Triángulos	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA							
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Bandera	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA							
G2 Amortiguadores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Tacos	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA							
G2 Tijeras	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Llanta de repuesto	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA							
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Gato	CUMPLE	G9 Llanta de repuesto	CUMPLE	NO APLICA							
G3 Retrovisores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	NO APLICA							
G3 Piloto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Extintor	CUMPLE	G9 Caja de Dirección	CUMPLE	NO APLICA							
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Señales de advertencia	CUMPLE	G9 Terminales	CUMPLE	NO APLICA							
G4 Parabrisas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	NO APLICA							
G4 Ventanillas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	NO APLICA							
G4 Puertas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pilas	CUMPLE	NO APLICA							
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	NO APLICA							
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA							
G5 Direccionales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE										
G5 Stop	CUMPLE	CUMPLE	G7	G9 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE										
G5 Reversa	CUMPLE	CUMPLE	G7	G9 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE										
G5	CUMPLE	G6	G7	G9 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE										
G1: CARROCERIA		G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD		G7: LLANTAS		G10: SISTEMA DE DIRECCION									
G2: SISTEMA DE SUSPENSION		G5: SISTEMA ELECTRICO		G8: RINES		G11: CHASIS									
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD		G6: EQUIPO DE CARRETERA		G9: ESTADO DE PRESENTACION		G12: DISPOSITIVOS DE COBRO									

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.78
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,58	4,2
Eje 2	4,64	4,67


ING. JOHAN RAMOS MALDONADO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.