


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007748-2107
CDA REVIFULL SAS
NIT 900859412-2
Kr-57#13-18 CL-13 #56°
441C14#56-41 BOGOTÁ D.C Tel
4327938

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO								
Fecha de prueba: 2021-07-23	Nombre o razón social: JOSE MAURICIO VELANDIA COY Teléfono: 3114874011 Servicio: PÚBLICO								
Dirección: Placa: UFT427	Linea: PREGIO No Licencia Transito: 100088282363 Marca: KIA Combustible: DIESEL Color: BLANCO CLARO Empresa: BOGOTÁ								
DATOS DEL VEHÍCULO						Clase: MICROBUS	Modelo: 2004	Cilindrada: 2957	Kilometraje: 644643
						Conductor:			
 Fecha: 2021-07-23 Placa UFT427 Hora 09:40:06									
 Fecha: 2021-07-23 Placa UFT427 Hora 09:40:07									

Inspección Visual									
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Dispositivo de la tempesta	CUMPLE	G5	Luz Interia	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Anclaje sillín	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Espesos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bañera	CUMPLE	G8	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Rotulias Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2	Rotulias inferiores	CUMPLE	G6	Crueta	CUMPLE	G8	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Resortes o Balastas	CUMPLE	G6	Interior	CUMPLE	G8	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2	Anortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	
G3	Limplaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	
G3	Pilo	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Exitor	CUMPLE	G8	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Boquín	CUMPLE	G8	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Senales de advertencia	CUMPLE	G8	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G9	Latonera y Pintura	CUMPLE	
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE	
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE	
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE	
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	
G1: CARROZERIA G2: SISTEMA DE SUSPENSION G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G5: SISTEMA ELÉCTRICO G6: EQUIPO DE CARRETERA									
G7: LLANTAS G8: RINES G9: ESTADO DE PRESENTACION									
G10: SISTEMA DE DIRECCION G11: CHASIS G12: DISPOSITIVOS DE COBRO									

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,1	5,7
Eje 2	5,4	5,6
G12 Promedio de Distancia		
G12 Promedio de Tiempo		

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

JUAN CAMILO MENDEZ MENESES