



REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0012810

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
30/08/2023


PLACA:	SKX851	CLASE:	BUS	MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	NPR
KILOMETRAJE:	599453	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	4570	SILLAS:	29
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	681013	VIN:	9GCCNPR71X9B118869	COLOR:	BLANCO VERDE
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	164817507	Fec.Exp:	20/02/2023	Fec.Ven:	20/02/2024	84138787	
Empresa:	T TRANS SCHOOL EXPLISS COOPERATIVA NIT. 262536			Fec.Exp: 03/10/2022 Fec.Ven: 02/10/2023			
Propietario:	LOPEZ SIERRA GUZTAVO CC. 32284221			Dirección: BOGOTA *			
Conductor:	LOPEZ SIERRA GUSTAVO CC. 3228421			Dirección: BOGOTA *			
				Dirección: BOGOTA ****			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvula caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvula Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interm.	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Sillatería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Marjillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
4.3				3.9	3.1	3.89	4.01	4.56	4.7						

Eficacia Total		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad	
Minimo	Unidad																		
50	%	Eje 1 Izquierdo	N					Eje 1 Derecho	N						30	%			
		Eje 2 Izquierdo	N					Eje 2 Derecho	N						30	%			
		Eje 3 Izquierdo	N					Eje 3 Derecho	N						30	%			
		Eje 4 Izquierdo	N					Eje 4 Derecho	N						30	%			
		Eje 5 Izquierdo	N					Eje 5 Derecho	N						30	%			

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%		%	Resultado			%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 30/08/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT: 900896374-9
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.