

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0012936

ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
12/07/2023

PLACA: VCZ757	CLASE: BUSETA	MARCA: NISSAN	LINEA: TK55
KILOMETRAJE: 136477	MODELO: 2013	CHASIS: 2953	COLOR: BLANCO
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: ZD30-31004BK	VIN: 9F9ALF TK00D084184	CHASIS: 9F9ALF TK00D084184
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		Póiza SOAT: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Certificado:	Fec. Exp:	Fec. Ven:	84554813-600268723
Empresa:	COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO NIT. 272340		Dirección: BOGOTA *
Propietario:	VELAZQUEZ PRIETO ENRIQUE CC. 80408501		Dirección: BOGOTA *
Conductor:	WILSON RAUL BASTO ORTEGA CC. 79056880		Dirección: BOGOTA *

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	Rines Traseros
Altas	Esparpagos y Tuercas
Bajas	Llanta de repuesto
Medias Delanteras	FUGAS
Medias Traseras	Sistema de dirección
Freno	Aceite de motor
Placa	Valvulina caja
Reversa	Valvulina Transmisión
Direccional Izquierda	Líquido De Frenos
Direccional Derecha	Líquido Refrigerante
Parqueo	Combustible
Interna	Aire
Gradas	Sistema de Escape
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR
Limpia Parabrisas	Tapa De Aceite
Tapiceria	Varilla Medida Aceite
Tapa Motor	Nivel De Aceite
Silliteria	Ventilador
Cinturones de seguridad	Radiador
Gradas	Filtro Combustible
Pedales	Correas-Mangueras
Tapa Combustible	CARDAN
Puerta	Crucetas
Pasa Manos	Uniones
Timbre	Cadena o soportes de desprendimiento
Vidrios	TRANSMISION
Parabrisas Posterior	Embragues
Ventanillas	Caja De Velocidades
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA
Escotillas	Pintura General
Marillos	Chapas Puertas
Dispositivo de velocidad	Parachoques
SISTEMA RODAMIENTO	Capot
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION
Llantas Traseras	Retrovisor Interior
Rines Delanteros	Retrovisor Derecho
	Retrovisor Izquierdo
	Placa Delantera
	Placa Trasera
	Placa Laterales y techo
	Emblemas
	DIRECCION
	Cabrilla
	Juego Libre
	Columna
	Caja De Dirección
	Terminales
	Axiales
	Brazo corto
	Brazo largo
	Pitman
	Biela
	SUSPENSION
	Topes
	Amortiguador Delantero
	Amortiguador Trasero
	Soportes/Sapos
	Brazo Compensador De Dirección
	Tijera Inferior Y Superior
	Splinderes
	Barra Estabilizadora
	Muelles, Espirales Y Cauchos
	Rotulas
	Terminales
	Holguras
	Chasis
	Pasadores
	FRENOS
	Booster
	Freno De Mano / seguridad
	Campanas
	Discos
	Tubos-Mangueras
	Pastillas-Bandas
	Excesiva
	Pedal Antideslizante
	SISTEMA ESCAPE
	Union Anillos
	Union Tubo
	Catalizador
	Silenciador
	SISTEMA ELECTRICO
	Interruptor Electrico
	Correas
	Bateria
	Cableado
	Interruptor Central
	Arranque
	Pito Ciudad
	Tacometro
	Man Presion Aire
	Man Combustible
	Amperimetro
	Pres Lubrificador
	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
	Extintor
	Botiquin
	Triangulos -Conos
	Linterna
	Llaves Rueda Gato
	Tacos (Cuñes)
	Herramientas
	Manguera Aire

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto	6.5	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
		5	3.98	5.8	5.03	5	3.97				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Fuerza			Desequilibrio		
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N		30	%	
			Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N		30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N		30	%	
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N		30	%	
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N		30	%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor
		%		%				%			Norma
											Unidad



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 12/09/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

CDA
Ingeniería Sabana
Revisión Técnica Mecánica y EC
NIT. 900.915.363-0
APROBADO
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.