


**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**



Fecha 2023/07/10 19:06:26	Propietario VILLALOBOS JORGE	CC.(X) NIT.() No.79186061
Dirección cl 92a 60a 10	Teléfono 3502313816	Ciudad: BOGOTA, D.C.
Placa TLX709	Modelo 2012	Servicio Público
No. de licencia de tránsito 10003777337	Fecha Matrícula 2012-06-23	Clase MICROBUS Marca KIA Línea PREGIO GRAND GS
No. Motor JT622129	VIN 8L0TS732XCE010063	Kilometraje 256589 Número de sillas 19
		Combustible DIESEL Cilindr 2957



Suspensión																	
Delantera Izquierda			69.4	Delantera Derecha			71.2	Trasera Izquierda			71.4	Trasera Derecha			70.7	Mínimo: 40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo					
65.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	4325	N	Eje 1 Derecho	4370	6148	N	1.03	30	%					
			Eje 2 Izquierdo	3533	N	Eje 2 Derecho	2826	5131	N	20.0*	30	%					
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho			N		30	%					
27.3	18.0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho			N		30	%					
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho			N		30	%					
Desviación Lateral																	
Eje 1	0.60	Eje 2	3.76	Eje 3		Eje 4		Eje 5				Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km		
G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE			
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE			
G1	Andaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE			
G1	Espesos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE			
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE			
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE			
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE			
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE												
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Bandera	CUMPLE												
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE												
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE												
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE												
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE												
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE												
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Boquilla	CUMPLE												
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE												
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE												
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE												
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE												
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE												

G1:CARROZERIA  
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN  
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA  
G7:LANTAS  
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN  
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN  
G11:CHASIS  
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES	

/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

REVISIÓN PREVENTIVA

Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja  
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes entre el 20% y el 30%

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

JUAN SEBASTIÁN DIAZ ORUALENTO