

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0
CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA
Dirección AV 68 No 90 -88
Cd. BOGOTÁ Tel. 2533500 - -

Fecha	2023/07/17 09:40:44	Propietario	SANTANA CARDENAS	LUIS ENRIQUE	CC(X) NIT()	No.79159088
Dirección	CLL 92 A 60 A 10	Teléfono	3502313816	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	
Placa	SOE303	Modelo	2005	Servicio	Publico	
No. de licencia de tránsito	10002740952	Fecha Matricula	2004-10-11	Clase	MICROBUS	Marca KIA
No. Motor	JT541662	VIN	KNHTS732257171165	Kilometraje	436962	Número de sillas 19
		Color	BLANCO	Combustible	DIESEL	Cilindr 3298



Suspensión					
Delantera Izquierda	79.0	Delantera Derecha	70.0	Trasera Izquierda	64.0
				Trasera Derecha	68.0
				Minimo:	40 %

Frenos					
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
65.3	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	4251	6340 N
			Eje 2 Izquierdo	3616	5444 N
			Eje 3 Izquierdo		N
			Eje 4 Izquierdo		N
			Eje 5 Izquierdo		N
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
28.6	18.0	%	Eje 1 Derecho	4203	6124 N
			Eje 2 Derecho	2820	4877 N
			Eje 3 Derecho		N
			Eje 4 Derecho		N
			Eje 5 Derecho		N
			Desequilibrio	1.12	30 %
			Máximo	22.0*	30 %

Desviación Lateral					
Eje 1	-3.40	Eje 2	0.53	Eje 3	
				Eje 4	
				Eje 5	
				Máximo	+/- 10.0
				Unidad	m/km

G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Andaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceña	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Basidor	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROCERÍA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

Perdidas de aceite sin goteo continuo
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes entre el 20% y el 30%

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

JUAN SEBASTIAN PATAQUERA RINTO