



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden



VIGILADO  
SuperTransporte



TECNOTEST C.D.A.  
Revisión Técnico Mecánica

Av. Calle 170 # 55A-57 Tel: 6018050611

## REVISION PREVENTIVA

### A. INFORMACION GENERAL

Fecha	Nombre o Razón social			Documento de identidad
24/07/2023	PINZON GODOY DIEGO FERNANDO			C.C. (x) NIT ( ) C.E. ( ) No. 1020722123
Dirección	Teléfono	Ciudad		
Carrera 7 d bis No. 156-92	3058500479	Bogotá		
Correro electrónico	dipzon_13@hotmail.com			

### DATOS DEL VEHICULO

Placa	Servicio	Clase	Marca	Línea	Modelo	Número Licencia
SMP917	Público	Microbus	KIA	Grand Pregio	2009	10017023111
Fecha matricula	Color	Chasis	No. de motor	Cilindraje	Número de pasajeros	Blindaje
10/08/2009	Blanco	x	JT576957	2957	19	No
Tipo de carrocería	Fecha vencimiento SOAT					
Cerrada	12/08/2023					

### B. RESULTADOS DE INSPECCION MECANIZADA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282

#### INTENSIDAD LUCES BAJAS/ ALTAS

			Mínima	Unidad	Simultanea
Bajas	Derecha	Intensidad	2.5	klux	No
		Inclinación	(0.5 - 3.5)	%	
Altas	Izquierda	Intensidad	2.7	klux	no
		Inclinación	(0.5 - 3.5)	%	
Altas	Derecha	Intensidad		klux	No
	Izquierda	Intensidad		klux	No

#### SUSPENSIÓN

Delantera Izquierda	Delantera Derecha	Trasera Izquierda	Trasera Derecha
Valor 62,8	Valor 65,5	Valor 78,9	Valor 79,1
Mínima 40	Unidad %		

#### FRENOS

	Fuerza/Peso izquierdo	Fuerza/Peso derecho	Desequilibrio	Rangos	Eficacia
Eje 1	3542 / 6441	3770 / 6123	26,2	20 - 30	62,6
Eje 2	2542 / 5350	2091 / 5064	26,4	20 - 30	73,4

#### AUXILIAR

Eficacia	Sumatoria izquierdo	Sumatoria derecho
26	Fuerza 1123	Peso 11761

#### PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LLANTAS

	Izquierda	Derecha	Repuesto	4,12
--	-----------	---------	----------	------

Eje 1	5,16	3,5
Eje 2	5,17	3,29

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
Total		0	0

D. DEFECTOS ENCNTRADOS EN LA INSPECCION SENSORIAL NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
Total		0	0


NOTA: Defectos tipo A son defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo

Defectos tipo A son defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo

E. CONFORMIDAD DE NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365

APROBADO	SI	(X)	NO	( )	FUR	4557001
----------	----	-----	----	-----	-----	---------

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



G. NOMBRE INSPECTORES QUE REALIZAN LA REVISION

JUAN JOSE NARVAEZ NIÑO	Lider Inspector
LUIS CARLOS OSPINA	Auxiliar 1
JAIRO JOSE MEDINA RUIZ	Auxiliar 2

H. NOMBRE Y FIRMA INGENIERO ENCARGADO

JHON JAIRO MUÑOZ DIAZ
-----------------------