

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

NºB0008841



CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión
24/07/2023

PLACA:	SPQ525	CLASE:	BUS	MARCA:	NOS PLUS	LINEA:	PLUS TL
KILOMETRAJE:		MODELO:	2007	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	21 COLOR: BLANCO VERDE
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BD30123949Y	VIN:	*****	CHASIS:	CKDABFTL07N002544
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	*****	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado:	0881630	Fec.Exp:	15/08/2022	Fec.Ven:	15/08/2023	13640000009990	Fec.Exp: 20/07/2022 Fec.Ven: 19/07/2023
Empresa :	ORGANIZACION DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIALES SAS NIT.830502033				Dirección:	BOGOTA AV CLL 8 # 74-1	
Propietario :	MIGUEL ANTONIO ROJAS CC. 86056229				Dirección:	BOGOTA*****	
Conductor :	LUIS ALFREDO HERRERA CC. 74364399				Dirección:	BOGOTA*****	

INSPECCIÓN SENSORIAL							
LUCES	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓	
Altas	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓	
Bajas	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓	
Medias Delanteras	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓	
Medias Traseras	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE		
Freno	Aceite de motor	✓	Cabrilla	✓	Union Anillos	✓	
Placa	Valvulina caja	✓	Juego Libre	✓	Union Tubo	✓	
Reversa	Valvulina Transmisión	✓	Columna	✓	Catalizador	✓	
Direccional Izquierda	Líquido De Frenos	✓	Caja De Dirección	✓	Silenciador	✓	
Direccional Derecha	Líquido Refrigerante	✓	Terminales	✓	SISTEMA ELECTRICO		
Parqueo	Combustible	✓	Axiales	✓	Interruptor Electrico	✓	
Interna	Aire	✓	Brazo corto	✓	Correas	✓	
Gradas	Sistema de Escape	✓	Brazo largo	✓	Batería	✓	
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR		Pitman	✓	Cableado	✓	
Limpia Parabrisas	Tapa De Aceite	✓	Biela	✓	Interruptor Central	✓	
Tapicería	Varilla Medida Aceite	✓	SUSPENSION		Arranque	✓	
Tapa Motor	Nivel De Aceite	✓	Topes	✓	Pito Ciudad	✓	
Silletería	Ventilador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Tacometro	✓	
Cinturones de seguridad	Radiador	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Presion Aire	✓	
Gradas	Filtro Combustible	✓	Soportes/Sapos	✓	Man Combustible	✓	
Pedales	Correas-Mangueras	✓	Brazo Compensador De Dirección	✓	Amperimetro	✓	
Tapa Combustible	CARDAN		Tijera Inferior Y Superior	✓	Pres. Lubrimotor	✓	
Puerta	Crucetas	✓	Splinderes	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA		
Pasa Manos	Uniones	✓	Barra Estabilizadora	✓	Extintor	✓	
Timbre	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Botiquin	✓	
Vidrios	TRANSMISION		Rotulas	✓	Triangulos -Conos	✓	
Parabrisas Posterior	Embragues	✓	Terminales	✓	Linterna	✓	
Ventanillas	Caja De Velocidades	✓	Holguras	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓	
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA		Chasis	✓	Tacos (Cunes)	✓	
Escotillas	Pintura General	✓	Pasadores	✓	Herramientas	✓	
Martillos	Chapas Puertas	✓	FRENOS		Manguera Aire	✓	
Dispositivo de velocidad	Parachoques	✓	Booster	✓			
SISTEMA RODAMIENTO	Capot	✓	Freno De Mano / seguridad	✓			
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION		Campanas	✓			
Llantas Traseras	Retrovisor Interior	✓	Discos	✓			
Rines Delanteros	Retrovisor Derecho	✓					

LABRADO RUEDAS (mm)	Eje 1		Eje 2				Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	13,93	10,82	13,71	7,19	7,17	7,02	7,01			

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje Izquierdo	Eje Derecho	Unidad					
0	50	%	N	Eje 1 Derecho		N		30	%	
Eficacia Auxiliar	0	%	Eje Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N		30	%	
	18	%	Eje Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N		30	%	
			Eje Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N		30	%	
			Eje Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N		30	%	

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Unidad
		%		%	%	%	Resultado	%



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 24/09/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE

APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.