

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000921-2108



CDA CHIA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
8844482

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2021-08-03	Nombre o razón social MARIO GAITAN	Documento de identidad CC. { X } NIT. { } CE. { }		No. 79159209			
Dirección: CALLE 3 SUR N 5A	Telefono: 3112454192	Ciudad: CHIA		Departamento: CUNDINAMARCA			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: SQW816	Marca: VOLKSWAGEN	Línea: TRANSPORTER T-5 GP	Clase: MICROBUS	Modelo: 2013	Cilindraje: 1968	Kilometraje: 223533	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10010078895	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CANDY	Empresa:	Conductor: MARIO GAITAN		



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 78	Delantera Derecha	Valor 75	Trasera Izquierda	Valor 58	Trasera Derecha	Valor 55	Minimo 40	Unidad %			
Frenos												
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	
53,2	50	%	Eje 1 Izquierdo 3111	Eje 2 Izquierdo 6141	N	Eje 1 Derecho 2910	Eje 2 Derecho 6023	N	6,5	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo 2575	Eje 4 Izquierdo 4581	N	Eje 3 Derecho 2686	Eje 4 Derecho 4434	N	4,1	30	%	
13,1*	18	%	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral												
Eje 1	-6,2	Eje 2	-4,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	± 10	Unidad (m/km)			
Inspección Visual												
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda					NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5 Luz Interna		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha					NO APLICA	
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda					NO APLICA	
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha					NO APLICA	
G1 Aseo General		CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda					NO APLICA	
G1 Espejos		CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho					CUMPLE	
G2 Pernos		CUMPLE	G5 Terminales Bateria		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo					CUMPLE	
G2 Soportes		CUMPLE	G5 Anclaje de batería		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho					CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores		CUMPLE	G5 Desempeñador		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo					CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G6 Cruzeta		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho					NO APLICA	
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G2 Amortiguadores		CUMPLE	G6 Triangulos		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho					NO APLICA	
G2 Tijeras		CUMPLE	G6 Banderola		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G3 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho					NO APLICA	
G3 Retrovisores		CUMPLE	G6 Llanta de respuesto		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G3 Pito		CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura					CUMPLE	
G3 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G9 Tapicena					CUMPLE	
G4 Parabrisas		CUMPLE	G6 Extintor		CUMPLE	G9 Cajneria					CUMPLE	
G4 Ventanillas		CUMPLE	G6 Botiquin		CUMPLE	G10 Caja de Direccion					CUMPLE	
G4 Puertas		CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Terminales					CUMPLE	
G4 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10 Brazos Axiales					CUMPLE	
G4 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Bastidor					CUMPLE	
G5 Direccional		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11 Pisos					CUMPLE	
G5 Stop		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de Distancia					NO APLICA	
G5 Reversa		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo					NO APLICA	

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos: (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.15	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.23	5.07
Eje 2	6.95	5.39

CDA CHIA
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
NIT: 900.960.634-2

ING. FELIPE VILLARRUEL

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.