Metro Junior

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

CDA TECNOSABANA S.A.S
Sabana Autopista Medellin km 1.5 Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8666290 Cel. 3132368795

No B 0005426

Fecha Revisión 09/08/2021

PLACA:	SKN466	CLASE:	BUS	MARCA:	AGRALE	LINEA:	MA 8.5 TCA
KILOMETRAJE:	435775	MODELO:	2007	CILINDRAJE:	4300	SILLAS: 32	COLOR: BLANCO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	E1T136819	VIN:	****	CHASIS:	9CNC03CP07B002818

Revisión Tecnico Mécanica Y De Gases:
Certificado: 151834906 Fec.Exp: 13/02/2021 Fec.Ven: 13/02/2022

Poliza SOAT: 3420121000850 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA Fec.Exp: 13/02/2021 Fec.Ven: 12/02/2022

Empresa :	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Dirección:	BOGOTA **
Propietario :	ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634	Dirección:	BOGOTA *
Conductor :	WILSON ENRIQUE BARRAGAN CHAPARRO CC. 80082490	Dirección:	BOGOTA -

INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES	
Altas	√
Bajas	√
Medias Delanteras	√
Medias Traseras	√
Freno	√
Placa	√
Reversa	√
Direccional Izquierda	√
Direccional Derecha	√
Parqueo	√
Interna	√
Gradas	√
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	√
Tapiceria	√
Tapa Motor	√
Silleteria	√
Cinturones de seguridad	√
Gradas	√
Pedales	√
Tapa Combustible	√
Puerta	√
Pasa Manos	√
Timbre	√
Vidrios	√
Parabrisas Posterior	√
Ventanillas	√
Salida De Emergencia	√
Escotillas	√
Martillos	√
Dispositivo de velocidad	√
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	√
Llantas Traseras	√
Rines Delanteros	√
Rines Traseros	√
Espartagos y Tuercas	√
Llanta de repuesto	√
FUGAS	
Sistema de dirección	√
Aceite de motor	√
Valvulina caja	√
Valvulina Transmisión	√
Liquido De Frenos	√
Liquido Refrigerante	√
Combustible	√
Aire	√
Sistema de Escape	√
MOTOR	
Tapa De Aceite	√
Varilla Medida Aceite	√
Nivel De Aceite	√
Ventilador	√
Radiador	√
Filtro Combustible	√
Correas-Mangueras	√
CARDAN	
Crucetas	√
Uniones	√
Cadena o soportes de desprendimiento	√
TRANSMISION	
Embragues	√
Caja De Velocidades	√
ESTADO CARROCERIA	
Pintura General	√
Chapas Puertas	√
Parachoques	√
Capot	√
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	√
Retrovisor Derecho	√
Retrovisor Izquierdo	√
Placa Delantera	√
Placa Trasera	√
Placa Laterales y techo	√
Emblemas	√
DIRECCION	
Cabrilla	√
Juego Libre	√
Columna	√
Caja De Direccion	√
Terminales	√
Axiales	√
Brazo corto	√
Brazo largo	√
Pitman	√
Biela	√
SUSPENSION	
Topes	√
Amortiguador Delantero	√
Amortiguador Trasero	√
Soportes/Sapos	√
Brazo Compensador De Direccion	√
Tijera Inferior Y Superior	√
Splinderes	√
Barra Estabilizadora	√
Muelles, Espirales Y Cauchos	√
Rotulas	√
Terminales	√
Holguras	√
Chasis	√
Pasadores	√
FRENOS	
Booster	√
Freno De Mano / seguridad	√
Campanas	√
Discos	√
Tubos-Mangueras	√
Pastillas-Bandas	√
Excesiva	√
Pedal Antideslizante	√
SISTEMA ESCAPE	
Union Anillos	√
Union Tubo	√
Catalizador	√
Silenciador	√
SISTEMA ELECTRICO	
Interruptor Electrico	√
Correas	√
Bateria	√
Cableado	√
Interruptor Central	√
Arranque	√
Pito Ciudad	√
Tacometro	√
Man Presion Aire	√
Man Combustible	√
Amperimetro	√
Pres.Lubrimotor	√
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	√
Botiquin	√
Triangulos -Conos	√
Linterna	√
Llaves Rueda ,Gato	√
Tacos (Cuñes)	√
Herramientas	√
Manguera Aire	√

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Izq.R1	Eje 2 Izq.R2	Eje 2 Der.R1	Eje 2 Der.R2	Eje 3 Izq.R1	Eje 3 Izq.R2	Eje 3 Der.R1	Eje 3 Der.R2
Rueda De Repuesto	6.73	6.55	8.94	6.52	5.89	4.53	4.32				

Eficacia Total	Minimo	Unidad
	50	%

Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad
	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad
Eje 1 Izquierdo			N
Eje 2 Izquierdo			N
Eje 3 Izquierdo			N
Eje 4 Izquierdo			N
Eje 5 Izquierdo			N

	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Derecho			N		30	%
Eje 2 Derecho			N		30	%
Eje 3 Derecho			N		30	%
Eje 4 Derecho			N		30	%
Eje 5 Derecho			N		30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado			%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO	CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA	RESPONSABLE
APROBADO **Vigencia : 09/10/2021**		CDA Tecnosabana Nit: 900.915.363-0 APROBADO Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.

Escaneado con CamScanner