

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA



No B 0005423

Fecha Revisión

09/08/2021

PLACA: SMD192	CLASE: MICROBUS	MARCA: KIA	LINEA: PREGIO
KILOMETRAJE: 295169	MODELO: 2008	CILINDRAJE: 2957	SILLAS: 19
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: JT5734489	VIN: ****	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Certificado: 151765856	Fec.Exp: 10/02/2021	Fec.Ven: 10/02/2022	3420121000759
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453		Dirección: BOGOTA **	
Propietario: ORTIZ DE ESCOBAR ANA LUCIA CC. 20341236		Dirección: BOGOTA *	
Conductor: OSCAR OWALDO DIAZ ALDANA CC. 79939629		Dirección: BOGOTA -	

INSPECCION SENSORIAL			
LUCES		Rines Traseros	
Altas	✓	Esparpagos y Tuercas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS	
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓
Freno	✓	Aceite de motor	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓
Parqueo	✓	Combustible	✓
Interna	✓	Aire	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR	
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓
Sillatena	✓	Ventilador	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN	
Puerta	✓	Crucetas	✓
Pasa Manos	✓	Uniones	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION	
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA	
Escotillas	✓	Pintura General	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION	
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubnmotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda Gato	✓
		Tacos (Cúes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo		Derecho		Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
				8.97		6.74		8.34		5.43					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad	
	50	%		Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N			30	%	
				Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N			30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N			30	%	
	18	%		Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N			30	%	
				Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N			30	%	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km							
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%				%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 09/10/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Signature]

RESPONSABLE

CDA TECNOSABANA

Revisión Técnica Mecánica y EC

Nit: 900.915.363-0

APROBADO

[Signature]

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.