

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0005427



Fecha Revisión

09/08/2021

PLACA:	TVB173	CLASE:	BUSETA	MARCA:	UD TRUCKS	LINEA:	MKB 215
KILOMETRAJE:	167000	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	4169	SILLAS:	29
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	TD42-517359T	VIN:	JNB0T5U41CA083503	CHASIS:	JNB0T5U41CA083503
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	152932151	Fec.Exp:	04/06/2021	Fec.Ven:	04/06/2022	342012003009	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Empresa:	TRANSPORTES CALDERON CC. 890211325			Dirección:	BOGOTA ***		
Propietario:	LEASING BANCOLOMBIA CC. 8600592943			Dirección:	BOGOTA ****		
Conductor:	WILLIAN YANQUEN GUAYACAN CC. 80226406			Dirección:	BOGOTA ****		

LUCES		INSPECCION SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acete de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Sillateria	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN	
Puerta	✓	Crucetas	✓
Pasa Manos	✓	Uniones	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION	
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓
Ventamillas	✓	Caja De Velocidades	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA	
Escotillas	✓	Pintura General	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION	
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Dirección	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Dirección	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda _Gato	✓
		Tacos (Cuñes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
				7.65	6.52	5.18	3.45	2.89	3.56				
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
	50	%		Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%	
				Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%	
	18	%		Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%	
				Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%	Resultado		%	



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 09/10/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
Fernando Lopez

RESPONSABLE
CDA TecnoSabana
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8988299 Cel. 3132308795
APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.