

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0005428

Fecha Revisión

09/08/2021

CDA TECNOSABANA S.A.S.
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
Nit: 900.915.363 Tel: 8066296 Cel: 3132368795

PLACA: KEP434	CLASE: BUSETA	MARCA: TL	LINEA: TL-67
KILOMETRAJE: 16748	MODELO: 2015	CILINDRAJE: 2953	SILLAS: 25
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: ZD30-330171K	VIN: 9F9ALGTL0FD084319	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Certificado:	Fec.Exp:	Fec.Ven:	3420121000769
Empresa:	COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105	Dirección:	BOGOTA -
Propietario:	COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105	Dirección:	BOGOTA -
Conductor:	JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087	Dirección:	BOGOTA -

LUCES		INSPECCION SENSORIAL		TUBOS-MANGUERAS	
Alas	☒	Rines Traseros	☒	Retrovisor Izquierdo	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒	Placa Delantera	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒	Placa Trasera	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS		Placa Lateral y techo	☒
Freno	☒	Sistema de dirección	☒	Emblemas	☒
Placa	☒	Acete de motor	☒	DIRECCION	
Reversa	☒	Válvula caja	☒	Cabrilla	☒
Direccional Izquierda	☒	Válvula Transmisión	☒	Juego Libre	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒	Columna	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒	Caja De Dirección	☒
Interna	☒	Combustible	☒	Terminales	☒
Gradas	☒	Aire	☒	Axiales	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒	Brazo corto	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	☒	Brazo largo	☒
Tapiceria	☒	Tapa De Aceite	☒	Pitman	☒
Tapa Motor	☒	Vanilla Medida Aceite	☒	Biela	☒
Sillateria	☒	Nivel De Aceite	☒	SUSPENSION	
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒	Topes	☒
Gradas	☒	Radiador	☒	Amortiguador Delantero	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒	Amortiguador Trasero	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒	Soportes/Sapos	☒
Puerta	☒	CARDAN	☒	Brazo Compensador De Dirección	☒
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒	Tijera Inferior Y Superior	☒
Timbre	☒	Uniones	☒	Splinderes	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒	Barra Estabilizadora	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	☒	Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
Ventanillas	☒	Embragues	☒	Rotulas	☒
Sabla De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒	Terminales	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	☒	Holguras	☒
Martillos	☒	Pintura General	☒	Chasis	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒	Pasadores	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒	FRENOS	
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒	Booster	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	☒	Freno De Mano / seguridad	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒	Campanas	☒
		Retrovisor Derecho	☒	Discos	☒

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3						
Rueda De Repuesto		7.89	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2			
Rueda De Repuesto		7.89	9.54	6.78	7.23	4.74	4.78	4.2							
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo				N	Eje 1 Derecho				N		30	%
			Eje 2 Izquierdo				N	Eje 2 Derecho				N		30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				N	Eje 3 Derecho				N		30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo				N	Eje 4 Derecho				N		30	%
			Eje 5 Izquierdo				N	Eje 5 Derecho				N		30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Ciclo5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%				%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 09/10/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Signature]



RESPONSABLE
CDA TECNOSABANA
de Tránsito Mecánica y EC
Nit: 900.915.363-0
APROBADO
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.