

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0005429



Fecha Revisión

09/08/2021

PLACA: HFP480	CLASE: BUSETA	MARCA: JAC	LINEA: HK6750K
KILOMETRAJE: 627752	MODELO: 2016	CILINDRAJE: 3760	SILLAS: 27
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: 892254489	VIN: LJ166R5D8G2000041	COLOR: GRIS AZUL ROJO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 3420120017954	
Certificado:	Fec.Exp:	Fec.Ven:	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
Empresa:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	BOGOTA **	
Propietario:	COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105	BOGOTA -	
Conductor:	JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087	BOGOTA -	


LUCES		INSPECCION SENSORIAL	
Alfás	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparpagos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acete de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Siletefena	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
				4.52	4.39	6.78	4.51	4.3	3.78				
				Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso	
				Unidad		Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			Desequilibrio	Máximo	Unidad	
	50	%		Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				30	%	
	18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%	
				Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				30	%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad			Valor	Norma
			%		%		%		%			Resultado	Unidad



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 09/10/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
 80398087

RESPONSABLE
 CDA TecnoSabana
Nit: 900.915.363
Alfonso Moreno Ingeniero S.A.S
APROBADO

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.