

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0005430

Fecha Revisión

09/08/2021

CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cda. Condorera
NIT 900-915-363 Tel: 4086280 Cel: 3133388795

PLACA	SYT390	CLASE	MICROBUS	MARCA	MERCEDES BENZ	LÍNEA	SPRINTER 413
KILOMETRAJE	448031	MODELO	2004	CILINDRAJE	2150	SILLAS	19
COMBUSTIBLE	DIESEL	MOTOR	61198170015746	VIN	****	CHASIS	8AC9046634A916938
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases				Póliza SOAT:			
Certificado:	151768457	Fec. Exp:	10/02/2021	Fec. Ven:	10/02/2022	3420121000568	
Empresa:				MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA			
Propietario:				Fec. Exp: 29/01/2021 Fec. Ven: 28/01/2022			
Conductor:				BOGOTÁ **			
BOGOTÁ **				BOGOTÁ **			
BOGOTÁ -				BOGOTÁ -			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL		TUBOS-MANGUERAS	
Alas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Acetate de motor	✓	SISTEMA ESCAPE	
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Union Anillos	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Union Tubo	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Catalizador	✓
Parking	✓	Líquido Refrigerante	✓	Silenciador	✓
Interna	✓	Combustible	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Gradas	✓	Aire	✓	Interruptor Electrico	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Correas	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Bateria	✓
Tapicoria	✓	Tapa De Aceite	✓	Cableado	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Interruptor Central	✓
Silbeteo	✓	Nivel De Aceite	✓	Arranque	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Pito Ciudad	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Tacómetro	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Man Presion Aire	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Man Combustible	✓
Puerta	✓	CARDAN		Amperímetro	✓
Pasa Manos	✓	Cruceas	✓	Pres. Lubrificador	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Extintor	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Botiquin	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Triangulos -Conos	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Linterna	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Llaves Rueda Gato	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Tacos (Cufes)	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Herramientas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	Manguera Aire	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓		
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION			
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓		
		Retrovisor Derecho	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3							
Rueda De Repuesto		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2				
	5.67	4.52	4.9	5.67	4.32	4.99	4.19								
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad				
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%				
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%				
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%				
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%				
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%				
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Unidad	Valor	Norma	Unidad		
			%		%		%		%	Resultado			%		



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 09/10/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
[Firma]
QU 5044171

RESPONSABLE
CDA
TecnoSabana
Autopista Medellín km 1.5, Cda. Condorera
NIT: 900-915-363-0
Alonso Moreno Hernández S.A.S.
APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.