

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

	NIT 900110552-0
	CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA
	Dirección AV 68 No 90 -88
	CD. BOGOTÁ

Fecha	2023/09/15 10:48:08	Propietario	SANTANA CARDENAS	LUIS ENRIQUE	CC.(X) NIT.( )	No.79159088					
Dirección	CLL 92 A 60 A 10	Teléfono	3502313816		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.					
Placa	SOE303	Modelo	2005	Servicio	Publico	Clase	MICROBUS	Marca	KIA	Línea	PREGIO
No. de licencia de tránsito	10002740952	Fecha Matricula	2004-10-11	Kilometraje	442168	Número de sillas	19				
No. Motor	JT541662	VIN	KNHTS732257171165	Color	BLANCO	Combustible	DIESEL	Cilindr	3298		



Suspensión																								
Delantera Izquierda			57.8	Delantera Derecha			66.1	Trasera Izquierda			51.4	Trasera Derecha			61.5	Mínimo: 40		%						
Frenos																								
Eficacia Total			Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio			Máximo	Unidad					
58.3			50.0	%	Eje 1 Izquierdo			3503	5809	N	Eje 1 Derecho			3476	5757	N	0.77			30	%			
					Eje 2 Izquierdo			2607	4931	N	Eje 2 Derecho			2711	4561	N	3.83			30	%			
Eficacia Auxiliar			Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo					N	Eje 3 Derecho					N	30			%				
24.0			18.0	%	Eje 4 Izquierdo					N	Eje 4 Derecho					N	30			%				
					Eje 5 Izquierdo					N	Eje 5 Derecho					N	30			%				
Desviación Lateral																								
Eje 1		-1.60		Eje 2		-0.49		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0		Unidad		m/km						
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente				CUMPLE				G1 Aseo General				CUMPLE				G5 Luces Bajas				CUMPLE			
									G1 Espejos				CUMPLE				G5 Indicadores de tablero				CUMPLE			
									G2 Pernos				CUMPLE				G5 Terminales Batería				CUMPLE			
									G2 Soportes				CUMPLE				G5 Anclaje de batería				CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,				CUMPLE				G2 Rótulas Superiores				CUMPLE				G5 Desempeñador				CUMPLE			
									G2 Rótulas Inferiores				CUMPLE				G6 Cruceta				CUMPLE			
									G2 Resortes o Ballestas				CUMPLE				G6 Linterna				CUMPLE			
									G2 Amortiguadores				CUMPLE				G6 Triángulos				CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente				CUMPLE				G2 Tijeras				CUMPLE				G6 Banderola				CUMPLE			
									G3 Limpiaparabrisas				CUMPLE				G6 Tacos				CUMPLE			
									G3 Retrovisores				CUMPLE				G6 Llanta de repuesto				CUMPLE			
									G3 Pito				CUMPLE				G6 Gato				CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,				CUMPLE				G3 Dispositivos de velocidad				CUMPLE				G6 Herramienta				CUMPLE			
									G4 Parabrisas				CUMPLE				G6 Extintor				CUMPLE			
									G4 Ventanillas				CUMPLE				G6 Botiquín				CUMPLE			
									G4 Puertas				CUMPLE				G6 Señales de advertencia				CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente				CUMPLE				G4 Cinturones de seguridad				CUMPLE				G7 Eje 5 Llanta Derecha				CUMPLE			
									G4 Salidas de emergencia y Martillo				CUMPLE				G7 Eje 1 Llanta Derecha				CUMPLE			
									G5 Direccionales				CUMPLE				G7 Eje 1 Llanta Izquierda				CUMPLE			
									G5 Stop				CUMPLE				G7 Eje 2 Llanta Derecha				CUMPLE			
G1	Identificación reglamentaria				CUMPLE				G5 Luz de parqueo				CUMPLE				G7 Eje 2 Llanta Izquierda				CUMPLE			
									G5 Luz Interna				CUMPLE				G7 Eje 3 Llanta Derecha				CUMPLE			
									G5 Luz Placa				CUMPLE				G7 Eje 3 Llanta Izquierda				CUMPLE			
									G5 Luces Altas				CUMPLE				G7 Eje 4 Llanta Derecha				CUMPLE			
G1	Estado tubos escape				CUMPLE												G7 Eje 4 Llanta Izquierda				CUMPLE			

REVISION PREVENTIVA



G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Lafonería y Pintura	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Irán Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

Corrosión o mal estado de la carrocería
Mal estado de parachoques y/o defensas
Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

JUAN SEBASTIAN PATACQUIVA PINTO