

INFORMACION GENERAL

1.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba
23-09-28

Nombre o Razon Social
MARTHA ARIAS

Documento

Profesion

Telefono

Ciudad

Departamento

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa
W869

País
COLOMBIA

Servicio
PUBLICO

País
Colombia

Clase
BUSETA

Marca
HYUNDAI

Modelo
10

Vencimiento SOAT
2024-02-22

Vencimiento RTM
2024-06-09

Kilometraje
363041

Combustible
DIESEL

Empresa
METRO JUNIORS

7.Supension

Delantero Izquierda

Valor
0

Delantero Derecha

Valor
0

Trasero Izquierda

Valor
0

Trasero Derecha

Valor
0

Minimo

>=

8.Frenos

Capacidad Total

Minimo

Unidad

0

>=50

%

Fuerza

Peso

Unidad

0

0

N

Eje 1 Izquierdo

0

0

N

Eje 1 Derecho

0

0

N

Eje 2 Izquierdo

0

0

N

Eje 2 Derecho

0

0

N

Eje 3 Izquierdo

N

Eje 3 Derecho

N

Eje 4 Izquierdo

N

Eje 4 Derecho

N

Eje 5 Izquierdo

N

Eje 5 Derecho

N

Desequilibrio

0

0

Maximo

<= 30

<= 30

<=

<=

<=

<=

9.Desviacion Lateral

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Eje 5

Maximo

10

Unid

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código

Descripción

Grupo

Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO

No Consecutivo : 162611

Nombre del Inspector: BRAYAN BELLO

Comentarios y Observaciones Adicionales: EXTINTOR VENCE ENERO 2024





Firma Responsable Tecnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica. Dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria.

CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones. Le Recomendamos:

- El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección.
- Ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías.
- El Cda no se responsabiliza por el valor dejado dentro del vehículo.
- Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo.
- El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral.
- Revise su vehículo antes de retirarlo de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.