

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

NºB0008967



CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión
12/10/2023


PLACA:	SPQ525	CLASE:	BUS	MARCA:	NOS PLUS	LINEA:	PLUS TL
KILOMETRAJE:		MODELO:	2007	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	21 COLOR: BLANCO VERDE
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BD30123949Y	VIN	*****	CHASIS:	CKDABFTL07N002544
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado:	0881630	Fec.Exp	15/08/2022	Fec.Ven:	15/08/2023	13640000009990	Fec.Exp: 20/07/2022 Fec.Ven: 19/07/2023
Empresa:	ORGANIZACION DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIALES SAS NIT.830502033			Dirección:	BOGOTA AV CLL 8 # 74-1		
Propietario:	MIGUEL ANTONIO ROJAS CC. 86056229			Dirección:	BOGOTA*****		
Conductor:	LUIS ALFREDO HERRERA CC. 74364399			Dirección:	BOGOTA*****		

INSPRECCION SENSORIAL	
LUCES	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
Rines Traseros	✓
Esparragos y Tuerca	✓
Llanta de repuesto	✓
FUGAS	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
MOTOR	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
CARDAN	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
TRANSMISION	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
ESTADO CARRUZERIA	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
Retrovisor Izquierdo	✓
Placa Delantera	✓
Placa Trasera	✓
Placa Laterales y techo	✓
Emblemas	✓
DIRECCION	
Cabrilla	✓
Juego Libre	✓
Columna	✓
Caja De Dirección	✓
Terminales	✓
Axiales	✓
Brazo corto	✓
Brazo largo	✓
Pitman	✓
Biela	✓
SUSPENSION	
Topes	✓
Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Sopores/Sapos	✓
Brazo Compensador De Dirección	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓
Pasadores	✓
FRENOS	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓
TUBOS-MANGUERAS	✓
Pastillas-Bandas	✓
Excesiva	✓
Pedal Antideslizante	✓
SISTEMA ESCAPE	
Union Anillos	✓
Union Tubo	✓
Catalizador	✓
Silenciador	✓
SISTEMA ELECTRICO	
Interruptor Electrico	✓
Correas	✓
Bateria	✓
Cableado	✓
Interruptor Central	✓
Arranque	✓
Pito Ciudad	✓
Tacometro	✓
Man Presion Aire	✓
Man Combustible	✓
Amperimetro	✓
Pres.Lubrimotor	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	✓
Botiquin	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cunes)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)	Eje 1		Eje 2				Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	13.93	10.82	13.71	7.19	7.17	7.02	7.01			

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje Izquierdo	Eje Derecho	N					
Eficacia Auxiliar	18	%	Eje Izquierdo	Eje Derecho	N				30	%
			Eje Izquierdo	Eje Derecho	N				30	%
			Eje Izquierdo	Eje Derecho	N				30	%
			Eje Izquierdo	Eje Derecho	N				30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Resultado



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 12/12/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.

[Signature]
CDA
TecnoSabana
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363-0
APROBADO