

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 129532



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TecniCheck S.A.S.
Nit. 900.087.532-5
Calle 76A N 90A-26 /
Tel: 223 9094 - 252 2279

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-10-16	Nombre o razón social NURY MARCELA PARRA HERNANDEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 52817785
Dirección CR 91 #72A 81	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c.
		Empresa LOBENA

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10017455496	Fecha Matricula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 256186	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()
					Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Caja de dirección		X	
Luces de Freno		X	
Sopones		X	
Luces bajas y altas		X	
Emblemas		X	
Fugas de combustible		X	
Limpiabrisas		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Filtraciones de aceite		X	
Terminales		X	
Luces internas		X	
PBX (Como conductor)		X	
Luz de reversa		X	
Luces de parqueo		X	
Amortiguadores		X	
Equipo de carretera		X	
Pisos		X	
Estado de la Carrocería		X	
Calcomanías		X	
Espejos		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Cucetas		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Emissiones de presión Sonora (Ruido)		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Vidrios		X	
Cinturones de seguridad		X	
Luces direccionales		X	
Sistema de Escape		X	
Cajonera		X	
Logotipos		X	
Rines y Llantas		X	
Freno de emergencia		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN



NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Niky Avellaneda Candil [Inspección sensorial], Niky Avellaneda Candil [Foto delantera], Niky Avellaneda Candil [Foto trasera],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

No.2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 59 de la ley 789 de 2002.