

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



Nº: 00016592-2310
 CENTROMOTOR AV. BOYACA
 NIT 900274028-6
 DIAG. 49 SUR No 60-54 Tel
 2043778
 BOGOTÁ

FECHA				DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO								
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:							Documento de identidad:			No.	
2023-10-12	YESICA MEDINA VILLAMIL							CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)			1033745154	
Dirección:				Telefono:					Ciudad:	Departamento:		
CLL 69A N 17N 88 SUR									BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO												
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:						
UFW065	NON PLUS ULTRA	6150	BUSETA	21010	2953	491397						
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:							
PUBLICO	10027548091	DIESEL	BLANCO VERDE		NEIDER DUARTE							



Fecha 2023-10-12, Placa UFW065 Hora 12:02



Fecha 2023-10-12, Placa UFW065 Hora 12:05

Emisiones Audibles	Intensidad e inclinación de luces bajas										Suma de la intensidad de todas las luces			
	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad			Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	84	NA	dBA	Baja Derecha										
				Baja Izquierda										
Frenos														
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
57,8	50	%		Eje 1 Izquierdo	6790	10889	N	Eje 1 Derecho	5830	10399	N	12,7	30	%
				Eje 2 Izquierdo	7560	13342	N	Eje 2 Derecho	6810	12164	IN	9,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
5,9*	18	%		Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral														
Eje 1	-2,4	Eje 2	0,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5			Máximo	± 10	Unidad	m/km		

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Ancilaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandanola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Boliquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRC

RESULTADO : APROBADO