

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001761-2310

CDA CHIA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
8844482

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2023-10-29	Nombre o razón social: RUTH RAMIREZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 35473038
Dirección: VDA FONQUETA	Teléfono: 3006627689	Ciudad: CHIA	Departamento: CUNDINAMARCA
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: USB976	Marca: HYUNDAI	Línea: H1	Clase: MICROBUS
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10016353033	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO
		Empresa:	Modelo: 2008
			Cilindraje: 2475
			Kilometraje: 404199
		Conductor: RUTH RAMIREZ	



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	68		56		47		49	40	%

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
56,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	3248	6210	N	Eje 1 Derecho	3111	5317	N	
			Eje 2 Izquierdo	3053	4650	N	Eje 2 Derecho	2458	4954	N	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
21,1	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Desviación Lateral									
Eje 1	2,1	Eje 2	-2,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
									(m/km)

Inspección Sensorial					
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Eje3 llanta Izquierda		G1	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje4 llanta Derecha		G1	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje4 llanta Izquierda		G1	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Eje5 llanta Derecha		G1	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje5 llanta Izquierda		G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje1 Rin Derecho		G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Derecho		G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Izquierdo		G1	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Eje3 Rin Derecho		G1	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Eje4 Rin Derecho		G1	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Eje4 Rin Izquierdo		G1	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Eje5 Rin Derecho		G1	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Eje5 Rin Izquierdo		G1	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Latonería y Pintura		G1	Latonería y Pintura	CUMPLE
G1	Tapicería		G1	Tapicería	CUMPLE
G1	Coljería		G1	Coljería	CUMPLE
G1	Caja de Direccion		G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Terminales		G1	Terminales	CUMPLE
G1	Brazos Axiales		G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Bastidor		G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Pisos		G1	Pisos	NO APLICA
G1	Promedio de Distancia		G1	Promedio de Distancia	NO APLICA
G1	Promedio de Tiempo		G1	Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



ING. JUAN SEBASTIAN GALINDO SUAREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,25
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,21	2,36
Eje 2	4,01	4,08