

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000228-2108

C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
AC 170 No. 21A 70 Tel 7469334
Centro de Diagnóstico Automotor
BOGOTA D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO										
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	RODRIGUEZ REYES JUAN CARLOS				Documento de identidad:						
2021-08-13		CC. (X)	NIT. ()	CE. ()		No.	0079520109					
Dirección:		Telefono:	3134894821				Ciudad:	BOGOTA	Departamento:	DISTRITO CAPITAL		
CLL.172 N21A-09												
DATOS DEL VEHICULO												
Placa:	Marca:	RENAULT	Linea:	MASTER MB16 CONFORT	Clase:	MICROBUS	Modelo:	2010	Cilindraje:	2463	Kilometraje:	199355
Servicio:	No Licencia Tránsito:	10020208511	Combustible:	DIESEL	Color:	BLANCO GLACIAL	Empresa:		Conductor:	RODRIGUEZ REYES JUAN CARLOS		
PUBLICO												



Fecha 2021-08-13, Placa SXH582 Hora 12:32



Fecha 2021-08-13, Placa SXH582 Hora 12:41

Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral							
Delantera Izquierda	Valor 51	Delantera Derecha	Valor 47	Trasera Izquierda	Valor 60	Trasera Derecha	Valor 69	Mínimo 40	Unidad %				
Eficacia Total	Mínimo 53,4	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3389	Peso 6602	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3718	Peso 6896	Unidad N	Desequilibrio 6,8	Máximo 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	2845	5033	N	Eje 2 Derecho	2606	4974	N	8,4	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo 20,6	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Eje 1	-9,2	Eje 2	2,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE				CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE				CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE				CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE				CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE				CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE				CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE				CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE				CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE				CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE				CUMPLE
G2 Resortes o Balasitas	CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE				CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE				CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE				CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE				CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE				CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G9 Latonería y Pintura		CUMPLE				CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G9 Tapicería		CUMPLE				CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor		CUMPLE	G9 Cojinería		CUMPLE				CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín		CUMPLE	G10 Caja de Dirección		CUMPLE				CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE				CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE				CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE				CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE				CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de Distancia		CUMPLE				CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo		CUMPLE				CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.66	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,33	3,45