

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0
CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA
Dirección AV 68 No 90-88
Cd. BOGOTÁ
Tel. 2533500 -

Fecha 2023/11/15 11:04:37	Propietario SANTANA CARDENAS	LUIS ENRIQUE	CC.(X) NIT. ()	No.79159088
Dirección CLL 92 A 60 A 10	Teléfono 3502313816	Clase MICROBUS	Cludad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa SOE303	Modelo 2005	Servicio Publico	Marca KIA	Línea PREGIO
No. de licencia de tránsito 10002740952	Fecha Matrícula 2004-10-11	Kilometraje 442168	Número de sillas 19	
No. Motor JT541662	VIN KNHTS732257171165	Color BLANCO	Combustible DIESEL	Cilindr 3298



2023-11-15, SOE303 11-20



2023-11-15, SOE303 11-20

Suspensión

Delantera Izquierda	66.0	Delantera Derecha	66.0	Trasera Izquierda	58.0	Trasera Derecha	57.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
58.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3523	5916	N	Eje 1 Derecho	3367	5845	N	4.42	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2875	4837	N	Eje 2 Derecho	2655	4532	N	7.65	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%
26.4	18.0	%											

Desviación Lateral

Eje 1	9.30	Eje 2	1.40	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-----------------	--------	------

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G5 Andaje de batería	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G6 Desempañador	CUMPLE
			G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE
			G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
			G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE
			G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE
			G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE
			G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE
			G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE
			G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE
			G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extinguidor	CUMPLE
			G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE
			G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE
			G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE
			G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Lafoneria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE
G10	Caja de direcci6n	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSION
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----


COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Ir/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

Perdidas de aceite sin goteo continuo
Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmision o caja

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.


OSCAR DAVID SIERRA ROJAS