

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Diagnosi YA
GPA

DIAGNOSTIYA 170, NIT: 9001176695
CII 175 22 13 Solano Exito Norte, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2021-08-18	Nombre o razón social GARZON ABRIL OLGA LUCIA	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 52698710	
Dirección CR 7 B 153 A 75	Teléfono 4584264	Ciudad Bogota, d.c.	Departamento Bogota

3.DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO						
Placa WGZ001	País Colombia		Servicio Público	Clase Microbus	Marca Jinbel	Línea Sy6480j3db
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10007940815		Fecha Matrícula 2014-08-26	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis LSYHDAAD0EK062251
No. Motor DIESEL	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2774	Kilometraje 209600	Número de Sillas 17	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)

...MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON EL PLAN DE INSPECCIÓN

6. Suma de la intensidad de todas las luces

4 Emisiones Auditivas

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

4. Emisiones Auditables				5. Intensidad Incidencia de los Ruidos								
	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Incisión	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	- -	dBA	Baja Derecha	24.60	2.5	klux/1m	2.16	0.5 - 3.5	%	86.20	225	klux/1m
			Baja Izquierda	27.50	2.5	klux/1m	2.12	0.5 - 3.5	%			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76.90	Delantera Derecha	Valor 73.10	Trasera Izquierda	Valor 57.20	Trasera Derecha	Valor 56.20	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

B. Frenos

9. Desviación lateral

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

11 a Vehículos con ciclo OTTO

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo Otto

11. Emisiones de gases		Dióxido de carbono CO ₂		Oxígeno O ₂		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nitroso NO								
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Vr Norma	Unidad	CO ₂	Vr Norma	Unidad	O ₂	Vr Norma	Unidad	HC	Vr Norma	Unidad	NO	Vr Norma	Unidad
	CO		Vr Norma	Unidad	CO ₂	Vr Norma	Unidad	O ₂	Vr Norma	Unidad	HC	Vr Norma	Unidad	NO	Vr Norma	Unidad
	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		Ralentí	%
	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30%	Desequilibrio por eje		X
Total			0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO__

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION100641**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Eje1 derecha 1 3.30mm ; Eje2 derecha 1 3.00mm ; Eje1 izquierda 1 3.82mm ; Eje2 izquierda 1 3.20mm ; Llanta de repuesto 4.00mm ;



2021-08-18 WGZ001 16:56



2021-08-18 WGZ001 16:50

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JAVIER ANTONIO ZURIGA PARDO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÑICA Y DE EMISIones CONTAMINANTES
 Nestor Fabian Céspedes [Tercera placa], Nestor Fabian Céspedes [Foto trasera], Diego Alexander Jimenez Robles [Profundidad de labrado], Nestor Fabian Céspedes [Inspección sensorial interior], Diego Alexander Jimenez Robles [Inspección sensorial motor], Diego Alexander Jimenez Robles [Foto delantera], Nestor Fabian Céspedes [Inspección sensorial exterior], Diego Alexander Jimenez Robles [Alineación de luces], Diego Alexander Jimenez Robles [Alineación, peso, suspensión y frenos], Diego Alexander Jimenez Robles [Inspección sensorial inferior].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)