


INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA



CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8998288 Cel. 3132388785

No B 0005734

Fecha Revisión

07/09/2021

PLACA:	SMM653	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	NISSAN	LÍNEA:	URVAN
KILOMETRAJE:	237630	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	14 *
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	ZD30206783K	VIN:		CHASIS:	JN1MG4E25Z0792204
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			SEGUROS DEL ESTADO S.A
Certificado:	152335249	Fec.Exp:	12/03/2021	Fec.Ven:	12/03/2022	12381700000320	Fec.Exp: 15/03/2021 Fec.Ven: 14/03/2022
Empresa:	TRANSPORTES ESPECIALES LIBERTAD S.A NIT. 830503446			Dirección:			BOGOTA *****
Propietario:	TRANSPORTES ESPECIALES LIBERTAD S.A NIT. 830503446			Dirección:			BOGOTA *****
Conductor:	LUIS ALFONSO MEDINA CC. 19287443			Dirección:			BOGOTA *

INSPRECCION SENSORIAL	
LUCES	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	✓
Tapiceria	✓
Tapa Motor	✓
Silleteria	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
Rines Traseros	✓
Espartagos y Tuerca	✓
Llanta de repuesto	✓
FUGAS	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
MOTOR	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
CARDAN	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
TRANSMISION	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
ESTADO CARROCERIA	
Pintura General	✓
Chapas Pueras	✓
Parachoque	✓
Capot	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
Retrovisor Izquierdo	✓
Placa Delantera	✓
Placa Trasera	✓
Placa Laterales y techo	✓
Emblemas	✓
DIRECCION	
Cabrilla	✓
Juego Libre	✓
Columna	✓
Caja De Direccion	✓
Terminales	✓
Axiales	✓
Brazo corto	✓
Brazo largo	✓
Pitman	✓
Bielas	✓
SUSPENSION	
Topes	✓
Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Sopores/Sapos	✓
Brazo Compensador De Direccion	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓
Pasadores	✓
FRENOS	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓
TUBOS-MANGUERAS	
Tubos-Mangueras	✓
Pastillas-Bandas	✓
Excesiva	✓
Pedal Antideslizante	✓
SISTEMA ESCAPE	
Union Anillos	✓
Union Tubo	✓
Catalizador	✓
Silenciador	✓
SISTEMA ELECTRICO	
Interruptor Electrico	✓
Correas	✓
Bateria	✓
Cableado	✓
Interruptor Central	✓
Arranque	✓
Pito Ciudad	✓
Tacometro	✓
Man Presion Aire	✓
Man Combustible	✓
Amperimetro	✓
Pres.Lubrimotor	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	✓
Botiquin	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Curies)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1	Eje 2	Eje 3					
Rueda De Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
	50	%		N				N		Máximo
			Eje 1 Izquierdo		Eje 1 Derecho		Eje 1 Derecho			%
			Eje 2 Izquierdo		Eje 2 Derecho		Eje 2 Derecho			%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad								
	18	%	Eje 3 Izquierdo		Eje 3 Derecho		Eje 3 Derecho			%
			Eje 4 Izquierdo		Eje 4 Derecho		Eje 4 Derecho			%
			Eje 5 Izquierdo		Eje 5 Derecho		Eje 5 Derecho			%
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10			Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Valor
		%		%	%	%		%		Resultado
										Norma
										Unidad



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 07/11/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
<i>Luis Medina</i>



Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.