

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0005752

Fecha Revisión

07/09/2021



PLACA:	VCH049	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NON PLUS ULTRA	LINEA:	TL 1.45L				
KILOMETRAJE:	445328	MODELO:	2005	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	23	COLOR:	BLANCO VERDE		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BD30095147Y	VIN:	*****	CHASIS:	CEDABFLT05N001581				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Certificado:	151963282	Fec.Exp:	20/02/2021	Fec.Ven:	20/02/2022	14217300009640		Fec.Exp:	22/02/2021	Fec.Ven:	22/02/2022
Empresa :	TRANSPORTES TURISTICOS VIATURCOL S. A. S. - 800117146				Dirección:		BOGOTA ***				
Propietario :	BEDOYA ARRUBLA OSVALDO CC. 71683802				Dirección:		BOGOTA ***				
Conductor :	PEDRO LUIS ORTIZ RODRIGUEZ -. 79150821				Dirección:		BOGOTA ****				

INSPECCION SENSORIAL			
LUCES		INSPECCION SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triángulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda Gato	✓
		Tacos (Cúñes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto	6.78	5.32	4.18	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza				Fuerza				Desequilibrio			
50	%			Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 2 Izquierdo	N	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N
18	%			Eje 3 Izquierdo	N	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	-----	--------	------

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
---------	-----	---------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	-----------	-------	-------	--------



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 07/11/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

CDA TECNOSABANA

RESPONSABLE

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.