

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0005811

Fecha Revisión

13/09/2021



PLACA:	UPQ023	CLASE:	BUS	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	373420	MODELO:	2007	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DB62980221	VIN:	***	CHASIS:	KMJHD17BP7C033610
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	149961793	Fec.Exp:	11/11/2020	Fec.Ven:	11/11/2021	15121100000440	Fec.Exp:
Empresa :				CAV TRANSPORTE Y TURISMO S. A. S. NIT. 225144			
Propietario :				CAV TURISMO TRANSPORTE Y TURISMO S. A. S. NIT. 901095257			
Conductor :				WILSON ADOLFO CASTELLANOS PINILLA CC. 80225550			
Dirección:				BOGOTA *			
Dirección:				BOGOTA *			
Dirección:				BOGOTA *			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparpagos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Sillatería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Mart			