

## INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0005812

Fecha Revisión

13/09/2021



PLACA:	SPO058	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	HYUNDAI	LÍNEA:	HD 65
KILOMETRAJE:	486540	MODELO:	2005	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO VERDE
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DB4226420	VIN:	KMFGA17BP5C004201	CHASIS:	KMFGA17BP5C004201
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Póliza SCAT:	26458107	CIA. MUNDIAL DE SEGUROS	
Certificado:	152524404	Fec.Exp:	26/03/2021	Fec.Ven:	26/03/2022	Fec.Exp:	27/03/2021 Fec.Ven: 26/03/2022
Empresa:		NATURAL TOURS SAS NIT. 900530033		Dirección:		BOGOTA **	
Propietario:		GARCIA PENAGOS ARNOLDO CC. 19473209		Dirección:		BOGOTA **	
Conductor:		JOSÉ MELQUISEDEC CAMELO PUERTO CC. 79671676		Dirección:		BOGOTA **	

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	Rines Traseros ✓
Altas ✓	Espárragos y Tuerca ✓
Bajas ✓	Llanta de repuesto ✓
Medias Delanteras ✓	FUGAS
Medias Traseras ✓	Sistema de dirección ✓
Freno ✓	Aceite de motor ✓
Placa ✓	Valvulina caja ✓
Reversa ✓	Líquido De Frenos ✓
Direccional Izquierda ✓	Líquido Refrigerante ✓
Direccional Derecha ✓	Combustible ✓
Parqueo ✓	Aire ✓
Interna ✓	Sistema de Escape ✓
Gradas ✓	MOTOR
HABITACULO DE PASAJEROS	Tapa De Aceite ✓
Limpia Parabrisas ✓	Varilla Medida Aceite ✓
Tapicería ✓	Nivel De Aceite ✓
Tapa Motor ✓	Ventilador ✓
Silletería ✓	Radiador ✓
Cinturones de seguridad ✓	Filtro Combustible ✓
Gradas ✓	Correas-Mangueras ✓
Pedales ✓	CARDAN
Tapa Combustible ✓	Crucetas ✓
Puerta ✓	Uniones ✓
Pasa Manos ✓	Cadena o soportes de desprendimiento ✓
Timbre ✓	TRANSMISION
Vidrios ✓	Embragues ✓
Parabrisas Posterior ✓	Caja De Velocidades ✓
Ventanillas ✓	ESTADO CARROCERIA
Salida De Emergencia ✓	Pintura General ✓
Escotillas ✓	Chapas Pueras ✓
Martillos ✓	Parachoque ✓
Dispositivo de velocidad ✓	Capot ✓
SISTEMA RODAMIENTO	IDENTIFICACION
Llantas Delanteras ✓	Retrovisor Interior ✓
Llantas Traseras ✓	Retrovisor Derecho ✓
Rines Delanteros ✓	

LABRADO RUEDAS ( mm )	Eje 1			Eje 2			Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	4.23	4.89	4.21	5.78	5.9	9.67	5.63			
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
	50	%	N	Eje 1 Derecho	N		N	N	N	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho		N	N	N	30 %
	18	%	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho		N	N	N	30 %
			Eje 3 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho		N	N	N	30 %
			Eje 4 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho		N	N	N	30 %
			Eje 5 Izquierdo	N						

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km				
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
<b>APROBADO</b>
Vigencia : 13/11/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
---------------------------



Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.