


INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0005823

Fecha Revisión


14/09/2021



PLACA: SKN439	CLASE: BUS	MARCA: AGRAL	LINEA: MA8.7EURO V
KILOMETRAJE: 234509	MODELO: 2012	CILINDRAJE: 4300	BILLAS: 32 COLOR: BLANCO
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: E1T135444	VIN: 9CN03CP97B002784	CHASIS: 9CN03CP97B002784
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 3420121001035	Fec.Exp: 24/02/2021 Fec.Ven: 23/02/2022
Certificado: 152079641	Fec.Exp: 26/02/2021 Fec.Ven: 26/02/2022	BOGOTA **	
Empresa:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Dirección:	BOGOTA **
Propietario:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Dirección:	BOGOTA *
Conductor:	WILLIAN ADOLFO LEON CC. 13448179	Dirección:	BOGOTA *

LUCES		INSPECCION SENSORIAL		TUBOS-MANGUERAS	
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Acete de motor	✓	SISTEMA ESCAPE	
Reversa	✓	Valvula caja	✓	Union Anillos	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvula Transmisión	✓	Union Tubo	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Catalizador	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Silenciador	✓
Interna	✓	Combustible	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Gradas	✓	Aire	✓	Interrupor Electrico	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Correas	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Bateria	✓
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓	Cableado	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Interrupor Central	✓
Sifoneteria	✓	Nivel De Aceite	✓	Arranque	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Pito Ciudad	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Tacometro	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Man Presion Aire	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Man Combustible	✓
Puerta	✓	CARDAN		Amperimetro	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Extintor	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Botiquin	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Triangulos -Conos	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Linterna	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Llaves Rueda Gato	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Tacos (Cufies)	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Herramientas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	Manguera Aire	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓		
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION			
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓		
		Retrovisor Derecho	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3					
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
Rueda De Repuesto	4.89	8.73	5.67	9.32	3.67	4.56	5.89						
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%		
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%		
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%		
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%		
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10	Unidad		m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado			%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 14/11/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Signature]

RESPONSABLE

CDA TecnoSabana

Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca NIT: 900.915.363-0

APROBADO

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.