

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005058-2401



CDA ECOTEC PLUS


NIT 901215141-2

KR 27 19 09/19 03/19 05/19 07/19


23 SUR - CALLE 19 SUR 27 19

BOGOTÁ D.C Tel 2020369

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO					
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	ADRIANA CUERVO		Documento de identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 51784649	
2024-01-18		Telefono:		Ciudad:	BOGOTÁ	Departamento:	DISTRITO CAPITAL
Dirección:		3132215737					
DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:	
SPL614	IVECO	DAILY 3510	MICROBUS	2008	2800	0	
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:		
PUBLICO	10029470920	DIESEL	BLANCO		ADRIANA CUERVO		



Fecha 2024-01-18, Placa SPL614 Hora 00-01



Fecha 2024-01-18, Placa SPL614 Hora 08-06

Inspección Sensorial							
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pemps	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Sopores	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Ruedas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Ruedas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Cojinetes	CUMPLE	G1 Cojinetes	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Coja de Dirección	CUMPLE	G1 Coja de Dirección	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Pifio	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolquín	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Slop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.36	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.75	2.35
Eje 2	2.35	2.36

ANDRES FELIPE VARGAS PIÑEROS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.