

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #001394

CDA del 19-129

Centro Nacional de Inspección
Técnico Mecánico LCO, de la CIIH

Calle 129 No. 55 - 24-532738/26
Bogotá
Teléfono: (601) 3795999
Email: AtenciónAlcliente@Orde44.com
Inversiones Niña Álvarez S.A.S.
Nº. 9033RJL526-1

DATOS BASICOS

FECHA:	NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
2024-01-17	LEON GARCIA SANDRA PATRICIA	C.C. 52258330
DIRECCIÓN:	CORREO ELECTRÓNICO:	TELÉFONO:
CLL 165 #54C-B4	YUYIS0301@HOTMAIL.COM	3103227558

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA:	PAÍS:	CIUDAD:	SERVICIO:
TTZ775	Colombia	BOGOTA	Público
MARCA:	LINEA:	CLASE:	COLOR:
JINBEI	SY6548J1S3BH	MICROBUS	BLANCO
TIPO DE CARROCERÍA:	COMBUSTIBLE:	CILINDRAJE	KILOMETRAJE
CERRADA	ACPM	2498	318941
LICENCIA DE TRANSITO:	MODELO:	FECHA DE MATRICULA:	NÚMERO DE PASAJEROS
10020843898	2013	2013-02-05	18
VIN O CHASIS	NÚMERO MOTOR	FECHA VENCIMIENTO SOAT	FECHA VENCIMIENTO GNV
LSYHKAEE8DK033589	DK4B053253	2024-04-30	N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES			MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENO(A)				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	16,3	EJE 1			
		INCLINACIÓN:	1,30	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	12,1	4000	7092	4280	6808
		INCLINACIÓN:	1,00				6,10
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	30,9	EJE 2			
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	17,8	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	12,8	2613	5493	2309	4885
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0,00				6,10
SUMATORIA DE LUces SIMULTÁNEAS			77,1	EJE 3			
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APlica)							
DI	DO	TI	TD	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
55,0	64,0	73,0	58,0				DESEQUILIBRIO
DESVIACIÓN LATÉRAL (SI APlica)							
DELANTERA:	2,00	TRASERA:	1,00	EJE 4			
FRENOS AUXILIARES (SI APlica)							
IZQUIERDA		DERECHA		FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO				DESEQUILIBRIO
166	12586	107	11693	EJE 5			
				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER
							DESEQUILIBRIO
				Eficacia Auxiliar	1,12*	Eficacia Total	54,2

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APlica)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%	%	%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T			VEHICULOS CICLO DIESEL		
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
	CO2		CICLO 1	2983	3,54
CRUCERO	O2		CICLO 2	2953	3,64
	HC		CICLO 3	2987	3,56
VEHICULO CON CATALIZADOR			CICLO 4	2914	3,29
TEMPERATURA DE PRUEBA		"C	TEMPERATURA INICIAL	80,0	NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	"C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIEN.	LTOE ESTÁNDAR
	HUMEDAD RELAT.	%		HUME. RELAT.	430

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD				
EJE 1	33,0	34,0	psi	EJE 1	5,25	5,26	mm
	32,0	33,0	psi		5,21	5,32	mm
EJE 2			psi				mm
			psi				mm
EJE 3			psi				mm
			psi				mm
EJE 4			psi				REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi				4,80
			psi				

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #001394

CDA de la 129

Centro Nacional de Revisión
Tecnomecánica CDA de la L29

Calle 129 No. 55 - 24/32/38/26
Bogotá
Teléfono: (+571) 3725589
Email: MediobancosCda44.com
Inversiones Nilo Álvarez S.A.S.
NIT: 900081626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.30.2	FRENOS DE ESTACIONAMIENTO (DE EMERGENCIA O DE MANO) CON UNA EFICACIA INFERIOR AL 18%	SISTEMA DE FRENOS		B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	JAIRO DAVID SILVA	LUCES	ANDRES FELIPE ROJAS MOLINA
VISUAL	JAIRO DAVID SILVA	GASES	JAIRO DAVID SILVA
RUIDOS	JAIRO DAVID SILVA	FAS	JAIRO DAVID SILVA

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ

FIN DEL INFORME