

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0005961

Fecha Revisión

20/09/2021



PLACA:	SWO210	CLASE:	BUS	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	278950	MODELO:	2007	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DB7329525	VIN:	***	CHASIS:	KMJHD17BP7C037520
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	151688447	Fec.Exp:	06/02/2021	Fec.Ven:	06/02/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Empresa :				BOGOTA ****			
Propietario :				BOGOTA *****			
Conductor :				BOGOTA *			

LUCES		Rines Traseros		Retrovisor Izquierdo		Tubos-Mangueras	
Altas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Eléctrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Batería	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapicería	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓
Silletería	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacómetro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperímetro	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triángulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Cufies)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS			
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
8.97				5.54	6.72	5.55	7.9	9.34	6.51				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso	
	50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	Eje 3 Izquierdo	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 2 Izquierdo	N	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N
	18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
											30	%	

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Valor	Norma	Unidad			
			%		%		%		%	Resultado		%			



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 20/11/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

Alfonso Moreno

CC 3002028

CDA TECNOSABANA

Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca

NIT 900.915.363-0

APROBADO

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.