

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha	2024/01/25 15:59:14	Propietario	YANQUEN RAMIREZ NELSON AGUSTIN		CC.(X) NIT.()	No.4046756						
Dirección	CRA74 23B31	Teléfono	3144476504		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.						
Placa	TGK369	Modelo	2012	Servicio	Publico	Clase	MICROBUS	Marca	KIA	Línea	PREGIO GRAND GS	
No. de licencia de tránsito	10019892114	Fecha Matrícula	2012-01-25		Kilometraje	234265		Número de sillas	19			
No. Motor	JT619759	VIN	8L0TS7326CE009458		Color	BLANCO		Combustible	DIESEL		Cilindr	2957



2024-01-25, TGK369 16-14



2024-01-25, TGK369 16-14

Suspensión

Delantera Izquierda		50.0	Delantera Derecha		49.0	Trasera Izquierda		45.0	Trasera Derecha		48.0	Mínimo: 40		%
Frenos														
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
53.1	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	1671	3587	N	Eje 1 Derecho	1909	3626	N	12.4	30	%	
			Eje 2 Izquierdo	2064	3636	N	Eje 2 Derecho	2165	3832	N	4.66	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%		
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%		
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%		
26.9	18.0	%												

Desviación Lateral

Eje 1	-4.00	Eje 2	-4.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G3	Pto	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Bolíquín	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE					
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE					

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Latoreria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cajinera	CUMPLE
G10	Caja de direccion	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1-CARROCERIA
G2-SISTEMA DE SUSPENSION
G3-INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4-ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5-SISTEMA ELÉCTRICO
G6-EQUIPO DE CARRETERA
G7-LLANTAS
G8-RINES

G9-ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10-SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11-CHASIS
G12-DISPOSITIVO DE CORRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Irón Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmision o caja

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



ANDRES FELIPE GOMEZ GONZALEZ