

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #001672

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2024-01-25	NOMBRE: FARFAN SEGURA JOSE FELICIANO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79993611
DIRECCIÓN: CLL 49D #5P-26	CORREO ELECTRÓNICO: joselito.1979@hotmail.es	TELÉFONO: 3204155040

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: TTQ520	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Público
MARCA: RENAULT	LÍNEA: NUEVO MASTER MINIBUS	CLASE: MICROBUS	COLOR: BLANCO GLACIAL
TIPO DE CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE 2299	KILOMETRAJE 276753
LICENCIA DE TRANSITO: 10018038358	MODELO: 2014	FECHA DE MATRICULA: 2014-04-30	NÚMERO DE PASAJEROS 18
VIN O CHASIS 93YMAF4CEEJ884529	NÚMERO MOTOR M9TC678C008624	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2024-09-12	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES			MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO							
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD: 41,5	FUERZA IZQ 3701	PESO IZQ 6886	FUERZA DER 3693	PESO DER 7543	DESEQUILIBRIO 0,21			
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN: 1,00								
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD: 18,3	FUERZA IZQ 4420	PESO IZQ 6474	FUERZA DER 4198	PESO DER 6376	DESEQUILIBRIO 0,21			
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN: 1,80								
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO			
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:								
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			EJE 3							
75,0			FUERZA IZQ 4420	PESO IZQ 6474	FUERZA DER 4198	PESO DER 6376	DESEQUILIBRIO 0,21			
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APlica)										
DI	DD	TI	TD	EJE 4						
64,0	74,0	55,0	63,0	FUERZA IZQ 4420	PESO IZQ 6474	FUERZA DER 4198	PESO DER 6376			
DESVIACIÓN LATERAL (SI APlica)										
DELANTERA:	-7,00	TRASERA:	2,00	EJE 5						
FRENOS AUXILIARES (SI APlica)			FUERZA IZQ 4420	PESO IZQ 6474	FUERZA DER 4198	PESO DER 6376	DESEQUILIBRIO 0,21			
IZQUIERDA	DERECHA									
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO	EFICACIA TOTAL						
3679	13361	3023	13920	24,5			58,6			

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APlica)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%	%	%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T			VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
RALENTÍ	CO		RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO	
	CO2						
CRUCERO	O2			CICLO 1 2450	0,16	0,10	
	HC			CICLO 2 2480	0,11		
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				CICLO 3 2480	0,08		
TEMPERATURA DE PRUEBA				CICLO 4 2480	0,11		
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL	75,0	NORMA 5	
	HUMEDAD RELAT.	%					

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS			MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS		
IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	45,0	psi	4,00	3,97	mm
EJE 2	45,0	psi	3,87	3,67	mm
EJE 3		psi			mm
EJE 4		psi			mm
EJE 5		psi			REPUESTO
					3,00

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #001672

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 26b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 5795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
NIT, 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2024-01-25, TTQ520, 09-21



2024-01-25, TTQ520, 09-27

NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA	LUCES	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA
VISUAL	JEFERSON LISANDRO MOYANO	GASES	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA
RUIDOS	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA	FAS	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

EDWIN FABIAN MAYORGA RUPZ

-----FIN DEL INFORME-----

APROBADO
PREVENTIVA