

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00016136



Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S
SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505178415

Fecha Revisión

07/02/2024

PLACA:	SLG320	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	IVECO	LINEA:	DAILY 3510			
KILOMETRAJE:	207.698	MODELO:	2008	CILINDRAJE:	2800	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO.	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	1018676	VIN:	93ZC3570188328792	CHASIS:	93ZC3570188328792			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Certificado:	170075119	Fec.Exp:	07/12/2023	Fec.Ven:	07/12/2024	150511697600100	Fec.Exp:	21/09/2023	Fec.Ven:	20/09/2024
Empresa:	ORGANIZACIÓN ORT S.A.S. NIT. 830099834				Dirección:	BOGOTA				
Propietario:	AREVALO NELSON -. 79967647				Dirección:	BOGOTA				
Conductor:	LUIS FELIPE MOLINA CC. 79154721				Dirección:	BOGOTA				

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Piaca	☒	Acople de motor	☒
Reversa	☒	Valvulina caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	
Tapicoria	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Silliteria	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒
		Retrovisor Izquierdo	☒
		Placa Delantera	☒
		Placa Trasera	☒
		Placa Laterales y techo	☒
		Emblemas	☒
		DIRECCION	
		Cabrilla	☒
		Juego Libre	☒
		Columna	☒
		Caja De Dirección	☒
		Terminales	☒
		Axiales	☒
		Brazo corto	☒
		Brazo largo	☒
		Pitman	☒
		Bielra	☒
		SUSPENSION	
		Topes	☒
		Amortiguador Delantero	☒
		Amortiguador Trasero	☒
		Soportes/Sapos	☒
		Brazo Compensador De Dirección	☒
		Tijera Inferior Y Superior	☒
		Splinderes	☒
		Barra Estabilizadora	☒
		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
		Rotulas	☒
		Terminales	☒
		Holguras	☒
		Chasis	☒
		Pasadores	☒
		FRENOS	
		Booster	☒
		Freno De Mano / seguridad	☒
		Campanas	☒
		Discos	☒
		Tubos-Mangueras	☒
		Pastillas-Bandas	☒
		Excesiva	☒
		Pedal Antideslizante	☒
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	☒
		Union Tubo	☒
		Catalizador	☒
		Silenciador	☒
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	☒
		Correas	☒
		Bateria	☒
		Cableado	☒
		Interruptor Central	☒
		Arranque	☒
		Pilo Ciudad	☒
		Tacometro	☒
		Man Presion Aire	☒
		Man Combustible	☒
		Amperimetro	☒
		Pres.Lubrimotor	☒
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	☒
		Botiquin	☒
		Triangulos -Conos	☒
		Linterna	☒
		Llaves Rueda _Gato	☒
		Tacos (Cufies)	☒
		Herramientas	☒
		Manguera Aire	☒

			Eje 1			Eje 2				Eje 3													
LABRADO RUEDAS (mm)			Izquierdo		Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2										
Rueda de Repuesto			114		67	4.1	4.0		4.8														
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad								
50			%			Eje 1 Izquierdo			N			Eje 1 Derecho			N			30			%		
						Eje 2 Izquierdo			N			Eje 2 Derecho			N			30			%		
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad				Eje 3 Izquierdo			N			Eje 3 Derecho			N			30			%		
18			%			Eje 4 Izquierdo			N			Eje 4 Derecho			N			30			%		
						Eje 5 Izquierdo			N			Eje 5 Derecho			N			30			%		
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km									
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad								
			%		%		%		%		%												



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 07/04/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

Luis molina

LUIS FELIPE MOLINA CC. 79154721

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.