

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0005966

Fecha Revisión

21/09/2021

CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8988299 Cel. 3132388795

PLACA:	SYT814	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NON PLUS ULTRA	LINEA:	PLUS TL 1.45 L
KILOMETRAJE:	234134	MODELO:	2006	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	21
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BD30103456Y	VIN:	9F3FC9JLTHXX11277	CHASIS:	9F3FC9JLTHXX11277
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado: 150981911 Fec.Exp: 30/12/2020 Fec.Ven: 30/12/2021				79794516-604061004 Fec.Exp: 22/12/2020 Fec.Ven: 21/12/2021			
Empresa : TRAVESSA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO NIT. 817000000				Dirección:			
Propietario : CLAVIJO AVILA MAIRA CC. 52993906				BOGOTA *			
Conductor : ROMILIO ALBERTO PEÑA GUZMAN CC. 79979785				BOGOTA *			

INSPECCION SENSORIAL									
LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓		
Altas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓		
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓		
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓		
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE			
Freno	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓		
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓		
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓		
Direccional Izquierda	✓	Liquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓		
Direccional Derecha	✓	Liquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓	SISTEMA ELECTRICO			
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓		
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓		
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓		
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓		
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓		
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓		
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓		
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓		
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓		
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓		
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperimetro	✓		
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	✓	Pres.Lubrimotor	✓		
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA			
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓		
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓		
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓		
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓		
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓		
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Cufies)	✓		
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓		
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓		
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS					
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓				
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓				
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓				
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓				

LABRADO RUEDAS (mm)									
		Eje 1		Eje 2				Eje 3	
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2
Rueda De Repuesto		6.71	4.35	3.89	4.18	4.12	5.23	5.97	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N	30
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N	30
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	30
	18	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	30
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
		%		%		%		%	Resultado



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 21/11/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
[Firma]
CC: 49479785

CDA TECNOSABANA
RESPONSABLE
Ingeniero Técnico Mecánica y EC
Nit: 900.915.363-9
APROBADO
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S