

No: 00000266-2312



FR 1/61

[illegible]

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE CORRO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.11
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,65	5,54
Eje 2	2,54	2,75

SECRET



NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.