

FORMULARIO No: 73767	PLACA AUTO TDS855	FECHA PREV. 03-feb.-24	FECHA PROX. REVISION: 03-abr.-24	EMPRESA AFILIADA MULTICARTON LTDA	ORDEN: MOVIL 023
MARCA CITROEN	LINEA JUMPER FT40	MODELO 2012	CLASE MICROBUS	COLOR (es) BLANCO NEVADO	
TIPO SERVICIO PUBLICO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 316136	LICENCIA TRANSITO 10027835460	TIPO MOTOR DIESEL	Venci Rev. Tecn Oblig 30-nov.-24
NOMBRE PROPIETARIO ROJAS TRISTANCHO EDIXON		NIT/CC PROPIETARIO 79664698	DIRECCION PROPIETARIO		TELEFONO PROPIETARIO
DATOS DEL CONDUCTOR					
NOMBRE CONDUCTOR EDIXON ROJAS TRISTANCHO		CEDULA CONDUCTOR 79664698	VENC. LICENCIA CONDUCCION 29-nov.-25		
DATOS DE LOS SEGUROS					
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA MUNDIAL		ASEGURADORA C. CONTRACTUAL ESTADO		ASEGURADORA C. EXTRA CONTRA ESTADO	
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 05-dic.-24		C. CONTRAC. VENCIMIENTO 07-abr.-24		C. EXTRA CONTRAC VENCIMIENTO 07-abr.-24	

Lim opacidad R 910/08: Nivel de opacidad % Aprobó R 910/08:
Lim opacidad R 005: Aprobó R 005:

OBSERVACIONES:

Formulario No: 73767
SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD

1	Retrovisores	Apto
2	Botiquín	Apto
3	Espejos laterales	Apto
4	Espejo puerta trasera	Apto
5	Extintor	Apto
6	Gato hidráulico	Apto
7	Herramientas	Apto
8	Linterna	Apto
9	Martillo rompe vidrios-palanca	Apto
10	Soporte repuesto	Apto
11	Tacos	Apto
12	Triángulos	Apto
13	Dispositivo de velocidad	Apto
14	Chaleco	Apto

SISTEMA DE: 2 ALISTAMIENTO Y OTROS

15	Bomper trasero	Apto
16	Números de móvil	Apto
17	Cauchos puertas	Apto
18	Latonería	Apto
19	Pintura general	Apto
20	Bomper delantero	Apto
21	Logotipos de la empresa	Apto
22	PBX Como conduco?	Apto
23	Calcomanías Salida Emergencia	Apto
24	Aristas cortantes	Apto
25	Placas laterales y de techo	Apto
26	Tapa aceite y tapa combustible	Apto
27	Chapas y manijas	Apto

SISTEMA DE: 3 FRENO

28	Líquido frenos	Apto
29	Booster	Apto
30	Tubos mangueras	Apto
31	Guayas Fundas Vanillas	Apto
32	Pedal	Apto
33	Bomba principal	Apto
34	Freno mano	Apto

SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO

35	Pito	Apto
----	------	------

SISTEMA DE: 5 VIDRIOS

36	Interruptores elevavidrios	Apto
37	Vidrios que distorsionan camp	Apto

38	Parabrisas Del y Trasero	Apto
39	Polarizados y tintados	Apto
40	Fisuras e impactos	Apto
41	Ventanas laterales	Apto
42	Salidas de Emergencia	Apto

SISTEMA DE: 6 DIRECCION

43	Alineación	Apto
44	Axiales	Apto
45	Brazo corto	Apto
46	Guardapolvos direccion	Apto

SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR

47	Asideros y portaequipajes	Apto
48	Cinturones de seguridad	Apto
49	Silletería	Apto
50	Sillas discapacitados	Apto
51	Tapicería	Apto
52	forros	Apto
53	Aseo	Apto
54	Estribos	Apto
55	Puertas	Apto
56	Pisos (lisos o rotos)	Apto
57	Timbre	Apto

SISTEMA DE: 8 FUGAS

58	Combustible	Apto
59	Aire (mangueras y valvulas)	Apto

SISTEMA DE: 9 MOTOR

60	Fugas aceite motor	Apto
61	Batería	Apto
62	Cableado eléctrico en mal estado	Apto
63	Radiador (fugas)	Apto
64	Guaya capo	Apto
65	Soportes	Apto
66	Filtros de aire	Apto

SISTEMA DE: 10 SUSPENSION

67	Guardapolvos rotulas	Apto
68	Tirantes o brazos	Apto
69	Amortiguadores delanteros	Apto
70	Amortiguadores traseros	Apto
71	Soportes sapos	Apto
72	Fugas amortiguadores	Apto
73	Tijera inferior	Apto
74	Tijera superior	Apto
75	Terminales	Apto
76	Splinderes	Apto

77	Bujes muelles	Apto
78	Bujes tijeras	Apto
79	Hojas muelles	Apto
80	Espirales	Apto
81	Rotulas	Apto
82	Chasis	Apto
83	Barra estabilizadora	Apto

SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION

84	Intensidad luces	Apto
85	Pastas frenos	Apto
86	Pastas estacionarias	Apto
87	Exploradoras traseras	Apto
88	Colores diferentes	Apto
89	Luces reflectivas	Apto
90	Pesadas reversa	Apto
91	Comandos luces	Apto
92	Luces bajas	Apto
93	Luces Altas	Apto
94	Luces estribos	Apto
95	Direccionales	Apto
96	Estacionarias	Apto
97	Exploradoras delanteras	Apto
98	Reversa	Apto
99	Frenos	Apto
100	Internas	Apto
101	Cocuyos delanteros	Apto
102	Cocuyos traseros	Apto
103	Luz placa	Apto

SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES

104	Resonador	Apto
105	Nivel de opacidad %	Sin evaluar
106	CO %	No aplica
107	Exosto	Apto

SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS

108	Bandas laterales	Apto
109	Fisuras	Apto
110	Banda de rodamiento	Apto
111	Regrabadas	Apto
112	Delanteras	Apto
113	Traseras	Apto
114	Repuesto	Apto
115	Rines	Apto
116	Guardapolvos ejes	Apto
117	Pernos y esparragos	Apto

SISTEMA DE: 14 REVISION EXTERIOR

118	Limpibrisas	Apto
119	Fisuras chasis	Apto
120	Peldaños	Apto
121	Puertas	Apto
122	Baul	Apto
123	Carroceria - corrosion	Apto
124	Compuertas de carga	Apto
125	Perforaciones o entrada de agua	Apto
126	Guardabarros	Apto

SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO

127	Inexistencia taxímetro	Apto
128	Taxímetro no visible	Apto

SISTEMA DE: 16 TRANSMISION Y POTENCIA

129	Holguras elementos transmisión	Apto
130	Fuga de aceite caja	Apto
131	Cadena protección cardan	Apto
132	Holguras Cardan	Apto

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva n° de la revisión con la revisión tienen relación con la revisión Tecnomecánica (RTM y EC) y n° obliga al CDA a la aprobación de la misma



RESULTADO REVISION PREV.
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE
 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
 NIT: 900.165.471-9
 TEL: 2374176-2374177
 CALLE 12 A No. 35-61

ELABORO
GUSTAVO HERNANDEZ