

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-95  
Bogotá

## FORMATO DE PREVENTIVA No. 201746

## A. INFORMACION GENERAL

## 1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2024-02-19	Nombre o Razón Social DIEGO EUSSE	Documento	No
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa UFW826	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase MICROBUS	Marca VOLKSWAGEN	Línea CRFTER50
Modelo 2010	Vencimiento SOAT 2024-03-04	Vencimiento RTM 2024-03-03	Kilometraje 805946	Combustible DIESEL	Empresa PARTICULAR	

## 7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Mínimo	>=40	Unidad	%
Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Eje 1 Derecho 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Desequilibrio 0	Maximo <= 30	Unidad %

## 8. Frenos

Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Eje 1 Derecho 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Desequilibrio 0	Maximo <= 30	Unidad %	
Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 %	Eje 2 Izquierdo 0	Eje 3 Izquierdo N	Eje 4 Izquierdo N	Eje 5 Izquierdo N	Eje 2 Derecho 0	Eje 3 Derecho N	Eje 4 Derecho N	Eje 5 Derecho N	Eje 2 Derecho 0	Eje 3 Derecho N	Eje 4 Derecho N	Eje 5 Derecho N

## 9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
<b>D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375</b>								

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

## E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: <b>APROBADO</b>	No Consecutivo : 201746
----------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: BRAYAN BELLO

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE EN OCTUBRE 2024



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.