

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA



**CDA TECNOSABANA S.A.S**  
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca  
NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

N°B0009174

Fecha Revisión  
20/02/2024


PLACA:	SKN202	CLASE:	BUSETA	MARCA:	MECEDEZ BENZ	LINEA:	LO-712			
KILOMETRAJE:	--	MODELO:	2004	CILINDRAJE:	3972	SILLAS:	24	COLOR:	BLANCO	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	37498810581368	VIN:	9BM6881564B360834	CHASIS:	9BM6881564B360834			
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				PREVISORA SEGUROS		
Certificado:	167003053	Fec.Exp:	08/07/2023	Fec.Ven:	08/07/2024	4308004279496000	Fec.Exp:	09/07/2023	Fec.Ven:	08/07/2024
Empresa :	VISION EXPRESS TOUR S.A.S. NIT.901118881				Dirección:	MARSELLA CRA 9 N° 8-35				
Propietario :	VISION EXPRESS TOUR S.A.S. NIT.901118881				Dirección:	BOGOTA CLL 54C SUR N° 87-21				
Conductor :	SERGIO DAVID LEMUS CHITIVA CC. 1020747472				Dirección:	BOGOTA CLL 54C SUR N° 87-21				

INSPECCIÓN SENSORIAL											
LUCES		Rines Traseros		✓	Retrovisor Izquierd o		✓	Tubos-Mangueras		✓	
		Esparragos y Tuercas		✓	Placa Delantera		✓	Pastillas-Bandas		✓	
		Llanta de repuesto		✓	Placa Trasera		✓	Excesiva		✓	
		FUGAS			Placa Laterales y techo		✓	Pedal Antideslizante		✓	
		Sistema de dirección		✓	Emblemas		✓	SISTEMA ESCAPE			
		Aceite de motor		✓	DIRECCION			Union / nillos		✓	
		Valvulina caja		✓	Cabrilla		✓	Union tubo		✓	
		Valvulina Transmisión		✓	Juego Libre		✓	Cataliz: dor		✓	
		Líquido De Frenos		✓	Columna		✓	Silenci: dor		✓	
		Líquido Refrigerante		✓	Caja De Direccion		✓	SISTEMA ELECTRICO			
Combustible		✓	Terminales		✓	Interruptor Electrico		✓			
Interna		✓	Axiales		✓	Correas		✓			
Gradas		✓	Brazo corto		✓	Bateria		✓			
HABITACULO DE PASAJEROS			Brazo largo		✓	Cableado		✓			
Limpia Parabrisas		✓	Pitman		✓	Interruptor Central		✓			
Tapicería		✓	Biela		✓	Arranque		✓			
Tapa Motor		✓	SUSPENSION			Pito Ciudad		✓			
Silletería		✓	Topes		✓	Tacometro		✓			
Cinturones de seguridad		✓	Amortiguador Delantero		✓	Man Presion Aire		✓			
Gradas		✓	Amortiguador Trasero		✓	Man Combustible		✓			
Pedales		✓	Soportes/Sapos		✓	Amperimetro		✓			
Tapa Combustible		✓	Brazo Compensador De Direccion		✓	Pres.Lubrimotor		✓			
Puerta		✓	Tijera Inferior Y Superior		✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA					
Pasa Manos		✓	Splinderes		✓	Extintor		✓			
Timbre		✓	Barra Estabilizadora		✓	Botiquin		✓			
Vidrios		✓	Muelles, Espirales Y Cauchos		✓	Triangulos -Conos		✓			
Parabrisas Posterior		✓	Rotulas		✓	Linterna		✓			
Ventanillas		✓	Terminales		✓	Llaves Rueda ,Gato		✓			
Salida De Emergencia		✓	Holguras		✓	Tacos (Cuñes)		✓			
Escotillas		✓	Chasis		✓	Herramientas		✓			
Martillos		✓	Pasadores		✓	Manguera Aire		✓			
Dispositivo de velocidad		✓	FRENOS								
SISTEMA RODAMIENTO			Booster		✓						
Llantas Delanteras		✓	Freno De Mano / seguridad		✓						
Llantas Traseras		✓	Campanas		✓						
Rines Delanteros		✓	Discos		✓						

LABRADO RUEDAS ( mm )				Eje 1			Eje 2				Eje 3						
Rueda De Repuesto		13.93		Izquierdo		Derecho		Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
				10,82		13,71		7,19	7,17	7,02	7,01						
Eficacia Total  0  Eficacia Auxiliar   18	Mínimo 0 Mínimo   18	Unidad % %   %	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio			Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo				N	Eje 1 Derecho				N	30			%	
			Eje 2 Izquierdo				N	Eje 2 Derecho				N	30			%	
			Eje 3 Izquierdo				N	Eje 3 Derecho				N	30			%	
			Eje 4 Izquierdo				N	Eje 4 Derecho				N	30			%	
			Eje 5 Izquierdo				N	Eje 5 Derecho				N	30			%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad			Valor	Norma	Unidad			
			%		%		%		%		Resultado			%			



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO	CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA	RESPONSABLE
<b>APROBADO</b> Vigencia: 20/04/2024		

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.