

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



00001880-2403  
CDA CHÍA  
NIT 900960634-2  
CRA. 9A # 21 - 31 CHÍA Tel  
8844482

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO										
Fecha de prueba: 2024-03-20	Nombre o razón social: GUILVER GOMEZ	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 12201409										
Dirección: CRA 1A # 35-42	Telefono: 3113427160	Ciudad: CHÍA Departamento: CUNDINAMARCA										
DATOS DEL VEHICULO												
Placa: SPT204	Marca: KIA	Linea: GRAND PREGIO	Clase: MICROBUS	Modelo: 2011	Cilindraje: 2957	Kilometraje: 487648						
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030005994	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: GUILVER GOMEZ							
 <small>Fotografía 1 Fecha 2024-03-20 Placa SPT204 Hora 17-29</small>				 <small>Fotografía 2 Fecha 2024-03-20 Placa SPT204 Hora 17-37</small>								
Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 52	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 60	Trasera Derecha	Valor 57	Mínimo 40	Unidad %			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	3078	N	Eje 1 Derecho	2838	N	7,8	30	%	
			Eje 2 Izquierdo	3029	N	Eje 2 Derecho	2565	N	15,3	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
24,8	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral												
Eje 1	-2,9	Eje 2	1,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)		
Inspección Sensorial												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA							
G1 Ancaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA							
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE							
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE							
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Ancaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE							
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE							
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE							
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE							
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE							
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE							
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE							
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE							
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE							
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA							
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA							
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA									


G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

humedad de aceite en sistema de dirección y caja de velocidades

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.92
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.03	3.48
Eje 2	1.89	2.52



ING. MIGUEL ALBERTO MALDONADO

**CDA CHÍA**  
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR  
NIT: 900.960.634-2

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.