

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007284-2404



CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba: 2024-04-05	Nombre o razón social: MARTELEC ISSEM LTDA			Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. () No. 9002749717		
Dirección: CRA 104 #60 38	Teléfono: 3216159318		Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: VFE075	Marca: KIA	Linea: GRAND PREGIO	Clase: MICROBUS	Modelo: 2009	Cilindraje: 2957	Kilometraje: 174663
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10000238751	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: MARTELEC ISSEM LTDA	



Fecha 2024-04-05, Placa VFE075 Hora 17-07



Fecha 2024-04-05, Placa VFE075 Hora 17-07

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espajos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		

G1: EMISIÓNES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G7: EQUIPO DE CARRETERA

G10: ESTADO DE PRESENTACION

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

G2: CARROCERIA

G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G8: LLANTAS

G11: SISTEMA DE DIRECCION

G3: SISTEMA DE SUSPENSION

G6: SISTEMA ELECTRICO

G9: RINES

G12: CHASIS

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,12	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,65	4,52
Eje 2	4,78	4,91