

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00011871-2404



CDA BOGOTA S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-04-08	Nombre o razón social: TORRES ESPITIA CESAR		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 79454183		
Dirección: CL 159 17 38		Telefono: 3005706650 Cel 3005706650		Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: UFU411	Marca: KIA	Linea: PREGIO		Clase: MICROBUS	Modelo: 2006
Cilindraje: 3000	Kilometraje: 522054				
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10024726835	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: TORRES ESPITIA CESAR



Inspección Sensorial					
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	llanta de respuesto	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Latonería y Pintura	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE
G1	Tapicería	CUMPLE	G1	Cojinería	CUMPLE
G1	Cojinería	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Caja de Direccion	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE
G1	Terminales	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Brazos Axiales	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Bastidor	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Pisos	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Promedio de Distancia	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.40
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,06	3,26
Eje 2	3,3	3,38

SERGIO ESTEBAN ARTEAGA SALAS
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.