

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 202863



900094539-5
Carrera 14 B n 119-96
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

3. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | |
| Fecha de la Prueba 2024-04-29 | | Nombre o Razón Social DIEGO EUSSE | | Documento | No |
| Direccion: | | Telefono | Ciudad | Departamento | |
| 3. DATOS DEL VEHICULO | | | | | |
| Placa UFHW826 | País COLOMBIA | Servicio PÚBLICO | País Colombia | Clase MICROBUS | Marca VOLKSWAGEN |
| Modelo 2010 | Vencimiento SOAT 2024-03-04 | Vencimiento RTM 2024-03-03 | Kilometraje 609142 | Combustible DIESEL | Empresa PARTICULAR |

7.5 Suspension

| Delantera Izquierda | Valor 0 | Delantera Derecha | Valor 0 | Trasera Izquierda | Valor 0 | Trasera Derecha | Valor 0 | Mínimo | >=40 | Unidad | % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|------|--------|---|
| II.Frenos | | | | | | | | | | | |
| Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 % | Eje 1 Izquierdo 0 | Peso 0 | Unidad N | Eje 1 Derecho 0 | Peso 0 | Unidad N | Desequilibrio 0 | Maximo <= 30 | | | % |
| | Eje 2 Izquierdo 0 | 0 | N | Eje 2 Derecho 0 | 0 | N | 0 | <= 30 | | | % |
| Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 % | Eje 3 Izquierdo N | | | Eje 3 Derecho N | | | <= | | | | % |
| | Eje 4 Izquierdo N | | | Eje 4 Derecho N | | | <= | | | | % |
| | Eje 5 Izquierdo N | | | Eje 5 Derecho N | | | <= | | | | % |

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

9. Desviación Lateral

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de personas o la de la propiedad.

Derechos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública.

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: **APROBADO** No Consecutivo : 202863

ASUNCIÓN AL ROBADO: NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

**NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINGUICIÓN VENCE AGOSTO 2024**



Flame Retardant Technology

revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, las condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. **CONDICIONES DEL SERVICIO:** Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones. Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que algunas de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se responsabiliza por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral. Recuerde su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos.

