

CHASIS	PRESENTACION Y CARROCERIA	X	
ARBOL DE TRANSMISION	Transmisión	X	
CORREAS MANGUERAS	Motor	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	Presentacion y carroceria	X	
TIMBRES	Presentacion y carroceria	X	
REVERSA	Luces	X	
COLUMNAS	Direccion	X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO	Sistema rodamiento	X	
CADENA CARDAN	Transmisión	X	
NUMERO DE ORDEN	Serialización e Identificación	X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO	Equipo de prevención y seguridad	X	
GRADAS	Presentacion y carroceria	X	
BOTIQUIN	Equipo de prevención y seguridad	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Señalización e Identificación	X	
AMORTIGUADORES	Suspensión	X	
INTERRUPTOR CENTRAL	Sistema Electrico	X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS	Presentacion y carroceria	X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO	Presentacion y carroceria	X	
CAJA SOPORTE	Direccion	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE	Sistema Electrico	X	
PITMAN	Dirección	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS	Frenos	X	
PASAMANOS	Presentacion y carroceria	X	
CAJA DE VELOCIDADES	Transmisión	X	
VOLANTE	Direccion	X	
PITOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
FUGAS	Frenos	X	
DIRECCIONAL	Luces	X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	Señalización e Identificación	X	
PERNOS O TUERCAS	Sistema rodamiento	X	
FUGAS	Transmisión	X	
AMPERIMETRO	SISTEMA ELECTRICO	X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS	Sistema rodamiento	X	
TAJICERIA	Presentacion y carroceria	X	
REPUESTO	Equipo de prevención y seguridad	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	Frenos	X	
VENTANILLAS	Vidrios	X	
INTERNA	Luces	X	
FUGAS GENERAL	Motor	X	
JUEGO LIBRE	Direccion	X	
INTERNAS	Luces	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
ALARMAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	Vidrios	X	
EXTINTOR	Equipo de prevención y seguridad	X	

#### CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI  X

NO

tmp\_frenos\_\_desequilibrio\_eje\_1 => 14.2 tmp\_frenos\_\_desequilibrio\_eje\_2 => 11.7 tmp\_frenos\_\_eficacia\_auxiliar => 45.2 tmp\_frenos\_\_eficacia\_total => 79.9  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

*[Handwritten signature]*  
APROBADO

#### NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Cristian Humberto Marin Cruz [Sistema Eléctrico], Cristian Humberto Marin Cruz [Sistema rodamiento], Cristian Humberto Marin Cruz [Suspensión], Cristian Humberto Marin Cruz [Presentación y Carrocera], Cristian Humberto Marin Cruz [Foto trasera], Cristian Humberto Marin Cruz [Luces], Cristian Humberto Marin Cruz [Motor], Cristian Humberto Marin Cruz [Direccion], Cristian Humberto Marin Cruz [Transmisión], Cristian Humberto Marin Cruz [Vidrios], Cristian Humberto Marin Cruz [Frenos], Cristian Humberto Marin Cruz [Equipo de prevención y seguridad], Cristian Humberto Marin Cruz [Señalización e Identificación], Cristian Humberto Marin Cruz [Foto delantera],

# REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689  
 CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
 TEL: 6741434 - 3108892943

## A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2021-09-24	CONSECUITIVO:	23-12270	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	OLGA PATRICIA MERA GUEVARA	C.C.	52150501	
DIRECCION:	CL. 160 NO. 58-75	TEL:	1000000	TTY844
MARCA:	Nissan	MODELO:	2013	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2021-11-23	
SOAT:	2019-11-24	TARJETA DE PROPIEDAD:	10010005719	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2022-09-23	TARJETA DE OPERACION:	2022-04-28	METRO JUNIOR'S SAS

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
SUPERIORES	Luces	X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA	Señalización e Identificación	X	
PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
ARRANQUE	Sistema Electrico	X	
DISCOS	Frenos	X	
EMISIONES DE HUMO	Motor	X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
LUZ GRADAS	Presentación y carrocería	X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	Motor	X	
FILTRO	Frenos	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES	Presentación y carrocería	X	
ESTADO PISOS	Direccion	X	
FUGA HIDRAULICA	Señalización e Identificación	X	
PLACAS	Suspensión	X	
TEMPLETE	Luces	X	
BAJAS	Motor	X	
TAPA	Transmisión	X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	Equipo de prevención y seguridad	X	
TACOS	Vidrios	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	Transmisión	X	
EJE TRASERO	Luces	X	
PARQUEO	Presentación y carrocería	X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA	Equipo de prevención y seguridad	X	
TRIANGULOS	Sistema Electrico	X	
AMPERIMETRO	Frenos	X	
EFICACIA	Frenos	X	
BOOSTER	Luces	X	
FRENOS	Sistema rodamiento	X	
LLANTAS	Presentación y carrocería	X	
SILLETERIA	Motor	X	
COMBUSTIBLE	Presentación y carrocería	X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS	Vidrios	X	
ESPEJOS FUNCIONALES	Señalización e Identificación	X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	Transmisión	X	
BAJO	Transmisión	X	
EMBRAGUE	Luces	X	
ALTAS	Sistema Electrico	X	
BATERIA	Sistema Electrico	X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS	Frenos	X	
TUBOS MANGUERAS	Direccion	X	
ESPLINDER	Vidrios	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	Suspensión	X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION	Equipo de prevención y seguridad	X	
CRUCETA	Direccion	X	
TERMINALES	Presentación y carrocería	X	
CABLEADO ELECTRICO	Motor	X	
SOPORTES	Vidrios	X	
LIMPIABRISAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
GATO	Direccion	X	
JUEGO AXIAL RUEDAS	Luces	X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS	Presentación y carrocería	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS	Frenos	X	
CAMPANA	Frenos	X	
FRENO EMERGENCIA	Señalización e Identificación	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS			