

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS



CDA CHIA  
NIT 900960634-2  
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel  
8844482

No: 00001951-2406



FECHA

Fecha de prueba: 2024-06-24	Nombre o razón social: JOSE JIMENEZ	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 80400794
Dirección: CRA 9 # 16A-47	Teléfono: 3107720454	Ciudad: CHIA	Departamento: CUNDINAMARCA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

Placa: TLC0311	Marca: NISSAN	Línea: URVAN	Clase: MICROBUS	Modelo: 2013	Cilindraje: 2953	Kilometraje: 237914
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018982742	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JOSE JIMENEZ	



Delantera Izquierda	Valor 70	Delantera Derecha	Valor 67	Trasera Izquierda	Valor 62	Trasera Derecha	Valor 53	Mínimo 40	Unidad %
Suspensión (Si aplica)									

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Frenos					Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho		
50,5	50	%	2775	6396	N	2648	6004	4,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2745	4601	N	Eje 2 Derecho	2699	4493	N
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				1,7
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho				30
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho				%

Eje 1	0	Eje 2	-1,4	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral													

Inspección Sensorial													
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda						NO APLICA
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha						NO APLICA
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda						NO APLICA
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha						NO APLICA
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda						NO APLICA
G1	Espojos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho						CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo						CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de bateria	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho						CUMPLE
G1	Rolulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo						CUMPLE
G1	Rolulas inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho						NO APLICA
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo						NO APLICA
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho						NO APLICA
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo						NO APLICA
G1	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho						NO APLICA
G1	Retrovísors	CUMPLE	G1	Lanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo						NO APLICA
G1	Pilo	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Latorneria y Pintura						CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapiceria						CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cajineria						CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Caja de Direccion						CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales						CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales						CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Basidor						CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos						CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia						NO APLICA
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo						NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G6: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto		5,89	
Izquierda		6,74	
Eje 1		6,35	
Eje 2		4,61	
Derecha		6,35	

ING. MIGUEL ALBERTO MALDONADO



NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.