

CDA

TECNOSABANA

Expertos en Revisión Técnico Mecánica

CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14

NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

08/07/2024

PLACA:	TTV931	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	MERCEDES BENZ	LINEA:	SPRINTER			
KILOMETRAJE:	420.010	MODELO:	2015	CILINDRAJE:	2143	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO ARTICO	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	651955w0036909	VIN:	8AC906657?FE098824	CHASIS:	8AC906657?FE098824			
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT: CIA. MUNDIAL DE SEGUROS						
Certificado:	171555082	Fec.Exp:	05/02/2024	Fec.Ven:	05/02/2025	87627417	Fec.Exp:	18/02/2024	Fec.Ven:	17/02/2025
Empresa:	INLEBA SAS NIT. 830091672				Dirección:	BOGOTA				
Propietario:	INLEBA SAS NIT. 830091672				Dirección:	BOGOTA				
Conductor:	DIAZ CASTILLO LEONARDO CC. 80875347				Dirección:	BOGOTA				

INSPECCIÓN SENSORIAL											
LUCES			Rines Traseros			Retrovisor Izquierdo			Tubos-Mangueras		
Altas	✓		Esparragos y Tuercas	✓		Placa Delantera	✓		Pastillas-Bandas	✓	
Bajas	✓		Llanta de repuesto	✓		Placa Trasera	✓		Excesiva	✓	
Medias Delanteras	✓		FUGAS			Placa Laterales y techo	✓		Pedal Antideslizante	✓	
Medias Traseras	✓		Sistema de direcciÃ³n	✓		Emblemas	✓		SISTEMA ESCAPE		
Freno	✓		Aceite de motor	✓		DIRECCION			Union Anillos	✓	
Placa	✓		Valvulina caja	✓		Cabrilla	✓		Union Tubo	✓	
Reversa	✓		Valvulina TransmisiÃ³n	✓		Juego Libre	✓		Catalizador	✓	
Direccional Izquierda	✓		Liquido De Frenos	✓		Columna	✓		Silenciador	✓	
Direccional Derecha	✓		Liquido Refrigerante	✓		Caja De Direccion	✓		SISTEMA ELECTRICO		
Parqueo	✓		Combustible	✓		Terminales	✓		Interruptor Electrico	✓	
Interna	✓		Aire	✓		Axiales	✓		Correas	✓	
Gradas	✓		Sistema de Escape	✓		Brazo corto	✓		Bateria	✓	
HABITACULO DE PASAJEROS			MOTOR			Brazo largo	✓		Cableado	✓	
Limpia Parabrisas	✓		Tapa De Aceite	✓		Pitman	✓		Interruptor Central	✓	
Tapiceria	✓		Varilla Medida Aceite	✓		Biela	✓		Arranque	✓	
Tapa Motor	✓		Nivel De Aceite	✓		SUSPENSION			Pito Ciudad	✓	
Silleteria	✓		Ventilador	✓		Topes	✓		Tacometro	✓	
Cinturones de seguridad	✓		Radiador	✓		Amortiguador Delantero	✓		Man Presion Aire	✓	
Gradas	✓		Filtro Combustible	✓		Amortiguador Trasero	✓		Man Combustible	✓	
Pedales	✓		Correas-Mangueras	✓		Soportes/Sapos	✓		Amperimetro	✓	
Tapa Combustible	✓		CARDAN			Brazo Compensador De Direccion	✓		Pres.Lubrimotor	✓	
Puerta	✓		Crucetas	✓		Tijera Inferior Y Superior	✓		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA		
Pasa Manos	✓		Uniones	✓		Splinderes	✓		Extintor	✓	
Timbre	✓		Cadena o soportes de desprendimiento	✓		Barra Estabilizadora	✓		Botiquin	✓	
Vidrios	✓		TRANSMISION			Muelles, Espirales Y Cauchos	✓		Triangulos -Conos	✓	
Parabrisas Posterior	✓		Embragues	✓		Rotulas	✓		Linterna	✓	
Ventanillas	✓		Caja De Velocidades	✓		Terminales	✓		Llaves Rueda ,Gato	✓	
Salida De Emergencia	✓		ESTADO CARROCERIA			Holguras	✓		Tacos (CuÃ±es)	✓	
Escotillas	✓		Pintura General	✓		Chasis	✓		Herramientas	✓	
Martillos	✓		Chapas Puertas	✓		Pasadores	✓		FRENOS		
Dispositivo de velocidad	✓		Parachoques	✓		FRENOS			Booster	✓	
SISTEMA RODAMIENTO			Capot	✓		Freno De Mano / seguridad	✓		Campanas	✓	
Llantas Delanteras	✓		IDENTIFICACION			Discos	✓				
Llantas Traseras	✓		Retrovisor Interior	✓							
Rines Delanteros	✓		Retrovisor Derecho	✓							

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
		Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto	11.5	4.7	4.3	3.2	5.2	4.0	7.4				

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado			

Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 08/09/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

Leonardo Diaz

DIAZ CASTILLO LEONARDO CC. 80875347

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno

Alfonso Moreno Frigiteria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.