

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00018064



Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL

NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

09/07/2024

PLACA:	SVF708	CLASE:	MICROBUS		MARCA:	MERCEDES BENZ		LINEA:	SPRINTER 313			
KILOMETRAJE:	716960	MODELO:	2006		CILINDRAJE:	2.150	SILLAS:	16	COLOR:	BLANCO ARTICO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	61198170046290		VIN:	*****		CHASIS:	BAC9036726A946767			
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A						
Certificado:	168513547	Fec.Exp:	20/09/2023		Fec.Ven:	20/09/2024		10884600198360	Fec.Exp:	13/02/2024		
Empresa:	TRANSPORTES ESPECIALES LIBERTAD S. A. S NIT. 830503					Dirección:	BOGOTA					
Propietario:	TRANSPORTES ESPECIALES LIBERTAD S. A. S NIT. 830503					Dirección:	BOGOTA					
Conductor:	BUITRAGO CONTRERAS LUIS FRANCISCO CC. 11332907					Dirección:	BOGOTA					

INSPECCIÓN SENSORIAL													
<b>LUCES</b>													
Altas	✓												
Bajas	✓												
Medias Delanteras	✓												
Medias Traseras	✓												
Freno	✓												
Placa	✓												
Reversa	✓												
Direccional Izquierda	✓												
Direccional Derecha	✓												
Parqueo	✓												
Interna	✓												
Gradas	✓												
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>													
Limpia Parabrisas	✓												
Tapiceria	✓												
Tapa Motor	✓												
Silleteira	✓												
Cinturones de seguridad	✓												
Gradas	✓												
Pedales	✓												
Tapa Combustible	✓												
Puerta	✓												
Pasa Manos	✓												
Timbre	✓												
Vidrios	✓												
Parabrisas Posterior	✓												
Ventanillas	✓												
Salida De Emergencia	✓												
Escotillas	✓												
Martillos	✓												
Dispositivo de velocidad	✓												
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>													
Llantas Delanteras	✓												
Llantas Traseras	✓												
Rines Delanteros	✓												
<b>Rines Traseros</b>													
<b>Plataforma</b>													
<b>Embragues</b>													
<b>Placa Delantera</b>													
<b>Placa Trasera</b>													
<b>Placa Laterales y techo</b>													
<b>Emblemas</b>													
<b>DIRECCION</b>													
<b>Cabrililla</b>													
<b>Juego Libre</b>													
<b>Columna</b>													
<b>Caja De Direccion</b>													
<b>Terminales</b>													
<b>Axiales</b>													
<b>Brazo corto</b>													
<b>Brazo largo</b>													
<b>Pitman</b>													
<b>Biela</b>													
<b>SUSPENSION</b>													
<b>Topes</b>													
<b>Amortiguador Delantero</b>													
<b>Amortiguador Trasero</b>													
<b>Soportes/Sapos</b>													
<b>Brazo Compensador De Direccion</b>													
<b>Tijera Inferior Y Superior</b>													
<b>Splinderes</b>													
<b>Barra Estabilizadora</b>													
<b>Muelles, Espiraes Y Cauchos</b>													
<b>Rotulas</b>													
<b>Terminales</b>													
<b>Holguras</b>													
<b>Chasis</b>													
<b>Pasadores</b>													
<b>CARDAN</b>													
<b>Embragues</b>													
<b>Uniones</b>													
<b>Cadena o soportes de desprendimiento</b>													
<b>TRANSMISION</b>													
<b>Embragues</b>													
<b>Caja De Velocidades</b>													
<b>ESTADO CARROCERIA</b>													
<b>Pintura General</b>													
<b>Chapas Puertas</b>													
<b>Parachoques</b>													
<b>Capot</b>													
<b>IDENTIFICACION</b>													
<b>Retrovisor Interior</b>													
<b>Retrovisor Derecho</b>													
<b>FRENOS</b>													
<b>Booster</b>													
<b>Freno De Mano / seguridad</b>													
<b>Campanas</b>													
<b>Discos</b>													
<b>Eje 1</b>													
<b>Eje 2</b>													
<b>Eje 3</b>													
<b>LABRADO RUEDAS ( mm )</b>													
Izquierdo													
Derecho													
Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2						
5.8	4.7	6.0	3.6	4.8									
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho	N					30	%
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho	N					30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho	N					30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho	N					30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho	N					30	%
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10		Unidad		m/Km				
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
		%		%		%		%		Resultado			



## Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

**APROBADO**

Vigencia: 09/09/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

*Luis Buitrago*

BUITRAGO CONTRERAS LUIS FRANCISCO CC. 11332907

RESPONSABLE

**APROBADO**

REVIEEXPRESS  
Alfonso Moreno  
INGENIERIA S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.