

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001965-2407



CDA CHIA  
NIT 900960634-2  
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel  
8844482

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-07-09	Nombre o razón social: RUTH RAMIREZ				Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 35473038	
Dirección: VDA FONQUETA	Telefono: 3006627689				Ciudad: CHIA	Departamento: CUNDINAMARCA	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: USB976	Marca: HYUNDAI	Línea: H1	Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindrada: 2476	Kilometraje: 412953	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10016353033	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:		Conductor:	RUTH RAMIREZ



Fecha 2024-07-09, Placa USB976 Hora 17:16



Fecha 2024-07-09, Placa USB976 Hora 17:23

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 69	Delantera Derecha	Valor 61	Trasera Izquierda	Valor 49	Trasera Derecha	Valor 47	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo 52,4	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2834	Peso 6249	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3033	Peso 5307	Unidad N	Desequilibrio 6,6	Máximo 30	Unidad %
				Eje 2 Izquierdo	2873	4709	N	Eje 2 Derecho	2428	5033	N	15,5	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo 29	Unidad 18	%	Eje 3 Izquierdo		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho				
				Eje 4 Izquierdo		Eje 4 Derecho		Eje 5 Izquierdo		Eje 5 Derecho				

## Desviación Lateral

Eje 1	2,8	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	---	-------	-------	-------	----------------	--------	--------

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje 3 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje 3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje 4 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje 4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje 5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje 5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionalos	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

humedad de aceite en caja de dirección



ING. MIGUEL ALBERTO MALDONADO  
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.21	
Izquierda		Derecha
Eje 1	8,12	8,15
Eje 2	7,98	8,12

